

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA
POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA
(PROHTAB)

BORDO LONGITUDINAL EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO GRIJALVA		
Ficha:	57	Dependencia a Cargo: CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA RANCHERÍA AZTLÁN 1RA SECCIÓN, MARGEN DERECHA DEL RÍO GRIJALVA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	
Coordenadas(UTM):	X=525267.3	Y=1995098.1
Comentarios de inspección		
EL BORDO SE OBSERVA LIGERAMENTE EROSIONADO. SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.		

BORDO LONGITUDINAL CON PROTECCIÓN MARGINAL, MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL		
Ficha:	58	Dependencia a Cargo: CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA RANCHERÍA ACACHAPAN 1A. SECCIÓN, MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	
Coordenadas(UTM):	X=516492.1	Y=1992463.6
Comentarios de inspección		
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.		


RESTITUCIÓN DEL BORDO CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCION MARGINAL EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DEL CENTRO, ESTADO DE TABASCO Sam's club			
Ficha:	59	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN UBICADA EN LA COL. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X=	508389.5	Y= 1993255.7
Comentarios de inspección			
<p>EL BORDO Y LA PROTECCIÓN MARGINAL SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.</p>			

RESTITUCIÓN DEL BORDO CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCION MARGINAL EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DEL CENTRO, ESTADO DE TABASCO. Tierra Colorada			
Ficha:	60	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN UBICADA EN LA COL. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X=	508389.5	Y= 1993255.7
Comentarios de inspección			
<p>EL BORDO Y LA PROTECCIÓN MARGINAL SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.</p>			

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA
POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA
(PROHTAB)

BORDO CON PROTECCIÓN MARGINAL, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL			
Ficha:	61	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA COL. CARRIZAL, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 503183.1	Y= 1988960.5
Comentarios de inspección			
EL BORDO Y LA PROTECCIÓN MARGINAL SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

BORDO CON PROTECCIÓN MARGINAL, MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL			
Ficha:	62	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA RANCHERÍA EMILIANO ZAPATA, MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X=503128.3	Y=1989511.5
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			



BORDO CON PROTECCIÓN MARGINAL Y MURO DE CONCRETO ARMADO, MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL			
Ficha:	63	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA RANCHERIA ANACLETO CANABAL 1A. SECC., MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 503065.8	Y= 1988763.8
Comentarios de inspección			
EL BORDO Y MURO DE CONCRETO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO			

PROTECCIÓN MARGINAL EN LA RANCHERÍA BARRANCHA Y GUANAL (TRAMO 2), MARGEN DERECHA DEL RÍO GRIJALVA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO			
Ficha:	64	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA RANCHERIA BARRANCA Y GUANAL (TRAMO 2), MARGEN DERECHA DEL RÍO GRIJALVA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 516145.5	Y= 1990600.3
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES. SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO			

BORDO CON PROTECCIÓN MARGINAL EN LA COL. GAVIOTAS (TRAMO I , II , III Y IV)			
Ficha:	65	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA COL. GAVIOTAS (TRAMO I, II, III Y IV), MARGEN DERECHA DEL RÍO GRIJALVA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 509524.7	Y= 1987076.8
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

CANALIZACIÓN "LAGUNA LOS ZAPOTES-LAGUNA DON JULIAN", MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO			
Ficha:	66	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA CERCANA AL CAUCE DE ALIVIO LAGUNA LOS ZAPOTES-LAGUNA DON JULIAN, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO		
Coordenadas(UTM):		X= 517,070.1	Y= 1,990,892.7
Comentarios de inspección			
EL CAUCE DE ALIVIO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

BORDO CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN MARGINAL			
Ficha:	67	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECTOR COMPUERTAS), MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 507437.9	Y= 1992794.9
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO			

BORDO PERIMETRAL CON PROTECCIÓN MARGINAL, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL			
Ficha:	68	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECTOR COMPUERTAS) TRAMO 2, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 507437.9	Y= 1992794.9
Comentarios de inspección			
EL BORDO CON LA PROTECCIÓN MARGINAL SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO			



BORDO DE PROTECCIÓN EN LA RANCHERÍA LA MANGA 2A. SECC., (TRAMO DEL 1 AL 3) MARGEN DERECHA DEL RIO GRIJALVA, MUNICIPIO CENTRO, ESTADO DE TABASCO			
Ficha:	69	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA RANCHERIA LA MANGA 2A. SECC., (TRAMO DEL 1 AL 3), MARGEN DERECHA DEL RÍO GRIJALVA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 513117.9	Y= 1990990.5
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, LA RECOMENDACIÓN GENERAL ES CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

CANALIZACIÓN DEL CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO			
Ficha:	70	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA AGUAS ABAJO DEL CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO		
Coordenadas(UTM):		X=519379.5	Y=1993945.1
Comentarios de inspección			
LA PROTECCIÓN AL CAUCE DE ALIVIO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

CAUCE DE ALIVIO SABANILLA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO		
Ficha:	71	Dependencia a Cargo: CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA AGUAS DEBAJO DEL CAUCE DE ALIVIO SABANILLA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	
Coordenadas(UTM):	X=513892.5	Y=1977589.0
Comentarios de inspección		
EL CAUCE DE ALIVIO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.		

DESAZOLVE DEL CAUCE DE ALIVIO EL CENSO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO		
Ficha:	72	Dependencia a Cargo: CONAGUA
Objetivo:	DESAZOLVE DEL CAUCE DE ALIVIO EL CENSO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	
Coordenadas(UTM):		
Comentarios de inspección:		
SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.		



DESAZOLVE DEL DREN MEDELLÍN			
Ficha:	73	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	INCREMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DREN MEDELLIN Y SOBREELEVACION DE LOS BORDOS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 510477.4	Y= 1995851.7
Comentarios de inspección:			
SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

DESAZOLVE DEL DREN EMILIANO ZAPATA			
Ficha:	74	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	INCREMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DREN EMILIANO ZAPATA Y SOBREELEVACIÓN DE LOS BORDOS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 502939.2	Y= 1990069.9
Comentarios de inspección:			
SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

DESAZOLVE DEL DREN VALLADOLID			
Ficha:	75	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	INCREMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DREN VALLALODID Y SOBREELEVACION DE LOS BORDOS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 481480.5	Y= 1985497.8
Comentarios de inspección:			
SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

BORDO PERIMETRAL CON PROTECCIÓN MARGINAL, MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL			
Ficha:	76	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA RA. EMILIANO ZAPATA, MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 503340.0	Y= 1989709.2
Comentarios de inspección			
EL BORDO CON LA PROTECCIÓN MARGINAL SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			



BORDO CAMINO CON PROTECCIÓN MARGINAL			
Ficha:	77	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA RANCHERIA BARRANCA Y GUANAL (TRAMO 1), MARGEN DERECHA DEL ARROYO EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 516145.5	Y= 1990600.3
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES. SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

BORDO CAMINO CON PROTECCIÓN MARGINAL EN LA RANCHERÍA BARRANCA Y GUANAL (TRAMO III, IV, V, VI Y VII)			
Ficha:	78	Dependencia a Cargo:	CONAGU A
Objetivo:	PROTEGER A LAS LOCALIDADES ALEDAÑAS A LA RANCHERIA BARRANCA Y GUANAL (TRAMO III, IV, V, VI Y VII), MARGEN DERECHA DEL RÍO GRIJALVA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X=	518218.1	Y= 1992396.9
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES. SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

PROTECCIÓN MARGINAL EN CORREGIDORA 5TA. SECCIÓN			
Ficha:	79	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN DE CORREGIDORA 5TA. SECCIÓN (SECTOR ZAPATA) EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO VIEJO MEZCALAPA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 487774.3	Y= 1984883.7
Comentarios de inspección			
LA PROTECCIÓN MARGINAL SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

BORDO PERIMETRAL CON PROTECCIÓN MARGINAL, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL			
Ficha:	80	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA COL. ASUNCIÓN CASTELLANOS, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO		
Coordenadas(UTM):		X= 508826.9	Y= 1993430.4
Comentarios de inspección			
EL BORDO CON LA PROTECCIÓN MARGINAL SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO			



CANALIZACIÓN DEL CAUCE DE ALIVIO "EL CENSO" SOBRE EL RÍO DE LA SIERRA, EN LA LOCALIDAD DE EL CENSO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO		
Ficha:	81	Dependencia a Cargo: CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA AGUAS DEBAJO DEL CAUCE DE ALIVIO SABANILLA-EL CENSO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	
Coordenadas(UTM):	X=513892.5	Y=1977589.0
Comentarios de inspección		
EL CAUCE DE ALIVIO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.		

BORDO CON PROTECCIÓN MARGINAL, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL		
Ficha:	82	Dependencia a Cargo: CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA COL. PINO SUAREZ(SECTOR EL MANGAL), MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	
Coordenadas(UTM):	X= 509111.0	Y= 1993153.9
Comentarios de inspección		
EL BORDO CON LA PROTECCIÓN MARGINAL SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO		

BORDO CON PROTECCIÓN MARGINAL TRAMO 2, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL			
Ficha:	83	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA COL. PINO SUÁREZ (SECTOR EL MANGAL), TRAMO 2, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 509111.0	Y= 1993153.9
Comentarios de inspección			
EL BORDO CON LA PROTECCIÓN MARGINAL SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO			

CANALIZACIÓN DEL CAUCE DE ALIVIO "SABANILLA" SOBRE EL RÍO DE LA SIERRA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO			
Ficha:	84	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA AGUAS DEBAJO DEL CAUCE DE ALIVIO SABANILLA-EL CENSO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X=513892.5	Y=1977589.0
Comentarios de inspección			
EL CAUCE DE ALIVIO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			



ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA
POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA
(PROHTAB)

PROTECCIÓN MARGINAL EN LA COL. ASUNCIÓN CASTELLANOS, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO			
Ficha:	85	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA COL. ASUNCIÓN CASTELLANOS, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO		
Coordenadas(UTM):		X= 508826.9	Y= 1993430.4
Comentarios de inspección			
EL BORDO CON LA PROTECCIÓN MARGINAL SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO			

ESPIGÓN EN LA COLONIA GAVIOTAS, MARGEN DERECHA DEL RÍO GRIJALVA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.			
Ficha:	86	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA COLONIA GAVIOTAS, MARGEN DERECHA DEL RÍO GRIJALVA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 510269.8	Y= 1985831.6
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

PROTECCIÓN MARGINAL EN LA RANCHERÍA BARRANCA Y GUANAL (TRAMO 2), MARGEN DERECHA DEL RÍO GRIJALVA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO			
Ficha:	87	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA RANCHERIA BARRANCA Y GUANAL (TRAMO 2), MARGEN DERECHA DEL RÍO GRIJALVA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 516145.5	Y= 1990600.3
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES. SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO			

BORDO CON PROTECCIÓN MARGINAL EN LA RANCHERÍA BUENAVISTA 2A SECCIÓN, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL			
Ficha:	88	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LAS LOCALIDADES ALEDAÑAS A LA RANCHERÍA BUENAVISTA 2A. SECC., KM 14+500, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 491599.5	Y= 1984060.3
Comentarios de inspección			
EL BORDO CON LA PROTECCIÓN MARGINAL SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO			



BORDO SAMARIA-ZAVALA CON PROTECCIÓN MARGINAL, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL			
Ficha:	89	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LAS LOCALIDADES ALEDAÑAS A LA RANCHERÍA PLATANO Y CACAO PRIMERA SECCIÓN, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 482721.3	Y= 1986068.6
Comentarios de inspección			
EL BORDO CON LA PROTECCIÓN MARGINAL SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO			

BORDO SAMARIA-ZAVALA CON PROTECCIÓN MARGINAL, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL			
Ficha:	90	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LAS LOCALIDADES ALEDAÑAS A LA RANCHERÍA GONZÁLEZ SEGUNDA SECCIÓN, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 489382.7	Y= 1986018.0
Comentarios de inspección			
EL BORDO CON LA PROTECCIÓN MARGINAL SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO			

BORDO SAMARIA-ZAVALA CON PROTECCIÓN MARGINAL, MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL			
Ficha:	91	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LAS LOCALIDADES ALEDAÑAS A LA RANCHERÍA. GONZÁLEZ CUARTA. SECCIÓN, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 491722.0	Y= 1984399.2
Comentarios de inspección			
EL BORDO CON LA PROTECCIÓN MARGINAL SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO			

ESPIGONES CONSTRUIDOS CON ELEMENTOS DE MORTERO			
Ficha:	92	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA RANCHERÍA CORREGIDORA 4° SECCIÓN LÍMITE CON LA RANCHERÍA NICOLAS BRAVO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 473951.0	Y= 1985987.3
Comentarios de inspección			
LOS ESPIGONES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO. SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			



ESPIGÓN SOBRE EL CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO			
Ficha:	102	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LAS LOCALIDADES ALEDAÑAS AL CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO		
Coordenadas(UTM):		X= 519379.5	Y= 1993945.1
Comentarios de inspección			
LA PROTECCIÓN MARGINAL SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

BORDO DEL CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO II			
Ficha	103	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA CERCANA AL CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 516,620.8	Y= 19,911,847.7
Comentarios de inspección			
EL PUENTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

PROTECCIÓN MARGINAL EN EL SITIO DENOMINADO PARKEZOTE			
Ficha:	104	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA CERCA DEL SITIO DENOMINADO PARKEZOTE, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO		
Coordenadas(UTM):		X= 510437.5	Y= 1991707.4
Comentarios de inspección			
LA PROTECCIÓN MARGINAL SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

PROTECCIÓN DEL CAUCE DEL ALIVIO EL TINTILLO (TRAMO I Y II)			
Ficha:	105	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA CERCA DEL CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO (TRAMO I Y II), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 519379.5	Y= 1993945.1
Comentarios de inspección			
LA PROTECCIÓN DEL CAUCE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			



ESPIGÓN DE PROTECCIÓN EN LA COLONIA GAVIOTAS SECTOR PUENTE GRIJALVA II-ARMENIA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO			
Ficha:	106	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA COLONIA GAVIOTAS SECTOR PUENTE GRIJALVA II- ARMENIA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 509524.7	Y= 1987076.8
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

PROTECCIÓN DEL CAUCE DEL ALIVIO SABANILLA-EL CENSO			
Ficha:	107	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA CERCA DEL CAUCE DE ALIVIO SABANILLA-EL CENSO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO		
Coordenadas(UTM):		X= 513861.0	Y= 1977545.1
Comentarios de inspección			
LA PROTECCIÓN DEL CAUCE DEL ALIVIO SABANILLA-EL CENSO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

MURO DE PROTECCIÓN EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO VIEJO MEZCALAPA (TRAMO DEL I AL VII)			
Ficha:	108	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA CERCA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO VIEJO MEZCALAPA (CURAHUESO-PUENTE PEDRERO), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 503809.0	Y= 1985573.6
Comentarios de inspección			
EL MURO SE OBSERVÓ EN BUEN ESTADO. SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

MURO DE PROTECCIÓN DEL MALECÓN LEANDRO ROVIROSA WADE (TRAMO I AL IV)			
Ficha	109	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA CERCA DEL MALECON LEANDRO ROVIROSA WADE, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 508891.9	Y= 1988806.1
Comentarios de inspección:			
EI MURO DE PROTECCIÓN SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES. SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			



MURO DE PROTECCIÓN DEL MALECÓN CARLOS A. MADRAZO (TRAMO I AL III)			
Ficha:	110	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA CERCA DEL MALECÓN CARLOS A. MADRAZO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 508212.9	Y= 1988143.9
Comentarios de inspección			
EL MURO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

BORDO DE PROTECCIÓN EN LA COLONIA INDECO (TRAMO I AL IV)			
Ficha:	111	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN ALEDAÑA A LA COLONIA INDECO (TRAMO I AL IV), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 512109.8	Y= 1993463.8
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.			
Ficha	112	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA CERCANA AL CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 519,430.7	Y= 1,993,867.1
Comentarios de inspección			
EL PUENTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO II, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO			
Ficha	113	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA CERCANA AL CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 516620.8	Y= 1991847.7
Comentarios de inspección			
EL PUENTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			



ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA (PROHTAB)

PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAUCE DE ALIVIO EL CENSO, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO			
Ficha	114	Dependencia a cargo	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA CERCANA AL CAUCE DE ALIVIO EL CENSO, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 513892.5	Y= 1977589.0
Comentarios de inspección			
EL PUENTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

PROTECCIÓN DEL CAUCE DEL ALIVIO EL TINTILLO (TERCERA ETAPA)			
Ficha:	115	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA CERCA DEL CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO (TERCERA ETAPA), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 519379.5	Y= 1993945.1
Comentarios de inspección			
LA PROTECCIÓN DEL CAUCE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

BORDO DE PROTECCIÓN ACACHAPAN 1ERA Y 3RA ETAPA			
Ficha:	116	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LAS LOCALIDADES ALEDAÑAS A ACACHAPAN, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 516492.1	Y= 1992463.6
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES. SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

DESAZOLVE DEL ARROYO ZAPOTE II (SEGUNDA ETAPA)			
Ficha:	117	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	INCREMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL ARROYO ZAPOTE II (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 514708.1	Y=1990271.9
Comentarios de inspección:			
SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA (PROHTAB)

BORDO EL CENSO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO			
Ficha:	118	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 513892.5	Y= 1977589.0
Comentarios de inspección			
<p>EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.</p>			

BORDO DE PROTECCIÓN EN LA COLONIA GAVIOTAS SECTOR COQUITOS			
Ficha:	119	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA COLONIA GAVIOTAS SECTOR COQUITOS, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 510218.8	Y= 1986047.6
Comentarios de inspección			
<p>EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.</p>			

BORDO DE PROTECCIÓN EN LA COLONIA GAVIOTAS SECTOR PUEBLO GRIJALVA II-ARMENIA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO			
Ficha:	120	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA COLONIA GAVIOTAS SECTOR PUEBLO GRIJALVA II- ARMENIA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 509524.7	Y= 1987076.8
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

PROTECCIÓN MARGINAL EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO LA SIERRA SECTOR COQUITOS			
Ficha:	121	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO LA SIERRA SECTOR COQUITOS, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 510096.0	Y= 1986267.9
Comentarios de inspección			
EI BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

VF

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA
POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA
(PROHTAB)

PUENTE SOBRE EL DREN JUAN GIL, EN LA RANCHERÍA EL CENSO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO			
Ficha:	122	Dependencia a Cargo:	SCT
Objetivo:	COMUNICAR A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA CERCANA A LA RANCHERIA EL CENSO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 514497.2	Y= 1977910.3
Comentarios de inspección			
EL PUENTE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

PROTECCIÓN MARGINAL EN CORREGIDORA 5TA. SECCIÓN			
Ficha:	123	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN DE CORREGIDORA 5TA. SECCIÓN (SECTOR ZAPATA) EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO VIEJO MEZCALAPA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 509501.7	Y= 1990273.277
Comentarios de inspección			
LA PROTECCIÓN MARGINAL SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

MURO DE CONCRETO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO GIRJALVA			
Ficha:	124	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO GRIJALVA A LA ALTURA DE LA COLONIA LA MANGA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 509501.7	Y= 1990273.3
Comentarios de inspección			
EL MURO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

BORDO A BASE DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO DE PRÉSTAMO			
Ficha:	125	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN EL SECTOR MONAL III, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 511032.1	Y= 1985851.7
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

VF

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA
POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA
(PROHTAB)

BORDO A BASE DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO DE PRÉSTAMO Y ARENA NATURAL			
Ficha:	126	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN RANCHERÍA ACACHAPA Y COLMENA SEGUNDA SECCIÓN. MUNICIPIO DE CENTRO EDO DE TABASCO		
Coordenadas(UTM):		X= 516492.1	Y= 1992463.6
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES. SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

PROTECCIÓN AL CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO			
Ficha:	127	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA AGUAS ABAJO DEL CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO		
Coordenadas(UTM):		X=519379.5	Y=1993945.1
Comentarios de inspección			
LA PROTECCIÓN AL CAUCE DE ALIVIO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

BORDO DE PROTECCIÓN EN LA COLONIA INDECO			
Ficha:	128	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA COLONIA INDECO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 511,410.6	Y= 1,991,555.2
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

DESAZOLVE DEL ARROYO ZAPOTE I (SEGUNDA ETAPA)			
Ficha:	129	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	INCREMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL ARROYO ZAPOTE I (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X=516253.9	Y=1989356.4
Comentarios de inspección:			
SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

VJ

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA
POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA
(PROHTAB)

BORDO DE PROTECCIÓN EN LA COLONIA GAVIOTAS SECTOR ARMENIA			
Ficha:	130	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA COLONIA GAVIOTAS SECTOR ARMENIA, MUNICIPIO DE CENTRO ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 509,664.2	Y= 1,986,307.1
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

BORDO DE PROTECCIÓN EN LA COLONIA GAVIOTAS SECTOR MONAL			
Ficha:	131	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA COLONIA GAVIOTAS SECTOR MONAL, MUNICIPIO DE CENTRO ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 511,032.1	Y= 1,985,851.7
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

MURO DE PROTECCIÓN DEL MALECÓN CARLOS A. MADRAZO (TRAMO I) KM 2+200 AL 2+500			
Ficha:	132	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRE CERCA DEL MALECON CARLOS A. MADRAZO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X=	508,212.9	Y= 1,988,143.9
Comentarios de inspección			
EL MURO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

BORDO DE PROTECCIÓN EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SAMARIA, TRAMO ESTRUCTURA DE CONTROL AL PUENTE SAMARIA			
Ficha:	133	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE REFORMA Y CENTRO, ESTADO DE CHIAPAS Y TABASCO, RESPECTIVAMENTE		
Coordenadas(UTM):	X=	470,294.9	Y= 1,986,496.3
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO			

VF

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA (PROHTAB)

BORDO DE PROTECCIÓN EN MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GRIJALVA			
Ficha:	134	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA COLONIA CASA BLANCA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GRIJALVA, VILLAHERMOSA, TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 510,704.9	Y= 1,991,023.15
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES. SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO			

BORDO DE PROTECCIÓN EN LA RANCHERÍA BARRANCA Y GUANAL			
Ficha:	135	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA RANCHERIA: BARRANCA Y GUANAL (TINTILLO) Y BARRANCA Y GUANAL 2DA SECCION TRAMO I Y TRAMO II, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 516,307.3	Y= 1,991,564.5
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES. SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

BORDO DE PROTECCIÓN EN LA RANCHERÍA MIGUEL HIDALGO			
Ficha:	136	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO ISLAS DEL MUNDO, SANTA ELENA E ISLA, EN LA RANCHERÍA MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X=	501,691.5	Y= 1,987,112.9
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

CANAL VERTEDOR Y BORDOS DE PROTECCIÓN DEL CAUCE DE ALIVIO SABANILLA			
Ficha:	138	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA CERCANA AL CAUCE DE ALIVIO SABANILLA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE LA SIERRA MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X=	512,582.8	Y= 1,979,781.2
Comentarios de inspección			
EL CANAL VERTEDOR Y LOS BORDOS DE PROTECCIÓN SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

VF

PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAUCE DE ALIVIO SABANILLA EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO DE LA SIERRA MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO			
Ficha	139	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	COMUNICAR A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA CERCANA AL CAUCE DE ALIVIO SABANILLA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE LA SIERRA MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.		
Coordenadas(UTM):		X= 512,569.9	Y= 1,979,827.0
Comentarios de inspección			
EL PUENTE VEHÍCULAR SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

TRAMO DE CAMINO Y BORDO IZQUIERDO DEL CAUCE DE ALIVIO LAGUNA LOS ZAPOTES - LAGUNA DON JULIAN			
Ficha:	140	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA CERCANA AL CAUCE DE ALIVIO LAGUNA LOS ZAPOTES-LAGUNA DON JULIAN, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO		
Coordenadas(UTM):		X= 516,235.9	Y= 1,990,828.5
Comentarios de inspección			
EL TRAMO DE CAMINO Y BORDO IZQUIERDO SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

CAUCE DE ALIVIO "LAGUNA LOS ZAPOTES.LAGUNA DON JULIAN", MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO			
Ficha:	141	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA CERCANA AL CAUCE DE ALIVIO LAGUNA LOS ZAPOTES-LAGUNA DON JULIAN, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO		
Coordenadas(UTM):	X=	517,070.1	Y= 1,990,892.7
Comentarios de inspección			
EL CAUCE DE ALIVIO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

BORDO DERECHO, ESTRUCTURA DE CONTROL Y DESAZOLVE DEL CANAL AEROPUERTO			
Ficha:	142	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA CERCANA AL CAUCE DE ALIVIO LAGUNA LOS ZAPOTES-LAGUNA DON JULIAN, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X=	517,270.9	Y= 1,989,838.9
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

VF