

Se continuó con el desarrollo de las plantas arquitectónicas del proyecto que comprende:

- Planta arquitectónica baja museo
- Planta arquitectónica alta museo
- Planta arquitectónica administrativa
- Planta arquitectónica de talleres
- Planta arquitectónica torre de observaciones
- Planta arquitectónica módulos de sanitarios
- Planta arquitectónica de enfermería
- Planta arquitectónica de techos




Figura 6.153.- Revisión de Cortes- Cafetería. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)

UK

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA (PROHTAB)




Figura 6.154.- Revisión de Cortes- Cafetería. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.155.- Corrección planta- Enfermería. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.156.- Corrección planta- Modulo Sanitarios. (FUENTES: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.157.- Revisión de cortes-Administración/ Galería/Talleres/ Cafetería. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA (PROHTAB)




Figura 6.158.- Revisión de planta- Enfermería. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.159.- Detalle de celosía en fachada del museo. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)

A handwritten signature or set of initials in the bottom right corner of the page.




Figura 6.160.- Corrección de planta-Enfermería. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.161.- Croquis de propuesta torre de observaciones. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA (PROHTAB)




Figura 6.162.- Corrección de corte-Museo. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.163.- Croquis de propuesta torre de observaciones. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.164.- Revisión de fachada-Cafetería. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.165.- Fachada-Museo. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA (PROHTAB)




Figura 6.166.- Corrección de dibujo en fachada de salida. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.167.- Revisión de corte-Talleres. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.168.- Croquis final de planta-Enfermería. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.169.- Croquis planta-Torre/Mirador 1.0. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA (PROHTAB)




Figura 6.170.- Croquis planta-Torre/Mirador 1.1. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.171.- Croquis corte/fachada -Torre/Mirador. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)

A handwritten signature or set of initials in the bottom right corner of the page.




Figura 6.172.- Perspectiva –Torre de observaciones. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA (PROHTAB)




Figura 6.173.- Bosquejo del modelo físico. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.174.- Planta de conjunto del PTA. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)

A handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

Se terminaron las correcciones de las plantas y fachadas de los elementos del parque temático del agua de Tabasco, para continuar con el desarrollo del anteproyecto.




Figura 6.175.- Corrección de planta-admón. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)

A handwritten signature or set of initials in the bottom right corner of the page, consisting of stylized, overlapping letters.




Figura 6.176.- Revisión de fachadas-Talleres/Administración/Cafetería. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.177.- Revisión de cortes-Administración/Cafetería. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.178.- Revisión de cortes-Talleres/Administración/Galería. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.179.- Revisión de fachadas-Acceso/Baños. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)

Handwritten signature or initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.




Figura 6.180.- Revisión de dibujo de cortes-Cafetería. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.181.- Revisión de dibujo de fachadas interiores Administración/Cafetería. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)

Handwritten signature or initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.





Figura 6.182.- Revisión de fachadas-Museo. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)






Figura 6.186.- Croquis de planta-Enfermería. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.187.- Perspectiva-Museo. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA (PROHTAB)




Figura 6.188.- Croquis escaleras-Museo. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.189.- Revisión planta-Enfermería. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.190.- Revisión alzado-Torre/Mirador. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.191.- Perspectiva-Torre/Mirador. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)

VF




Figura 6.192.- Perspectiva-Torre/Mirador. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.193.- Revisión planta-Bodega. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.194.- Revisión planta-Museo. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.195.- Revisión fachada-Museo. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)

Handwritten signature or initials, possibly 'JK', located in the bottom right corner of the page.

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA
POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA
(PROHTAB)




Figura 6.196.- Revisión cortes-Museo. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.197.- Revisión cortes-Museo-Área administrativa. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.




Figura 6.198.- Revisión cortes-Museo-escaleras. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.199.- Revisión conjunto Museo. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)

Handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.




Figura 6.200.- Revisión de fachadas-Interiores Administración/Cafetería. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.201.- Revisión de cortes-Talleres/ Administración/Galería. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.202.- Revisión de cortes-Cafetería. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.203.- Revisión de planta-Acceso. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA
POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA
(PROHTAB)




Figura 6.204.- Revisión corte –Cafetería/Servicios. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.205.- Planta –Enfermería. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.206.- Planta –Torre/Mirador. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)



Figura 6.207.- Planta/perspectivas –Torre/Mirador. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA
POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA
(PROHTAB)




Figura 6.208.- Corte/perspectivas –Torre/Mirador. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y
Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.209.- Corte/perspectivas –Torre/Mirador. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y
Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.210.- Corte/perspectivas –Torre/Mirador. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)




Figura 6.211.- Corte/perspectivas/fachada –Torre/Mirador. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)

Handwritten signature or initials, possibly 'VF', located in the bottom right corner of the page.

Elaboración de una maqueta de trabajo arquitectónica



Figura 6.212.- Maqueta de trabajo. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)

VF




Figura 6.213.- Maqueta de trabajo-Vista lateral-Edificio Museo. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)

VF

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA
POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA
(PROHTAB)



Figura 6.214.- Maqueta de trabajo-Vista planta-PTA. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)



Figura 6.215.- Maqueta de trabajo-Vista planta-1ª. Versión Modelo físico. (FUENTE: Coordinación de Vinculación y Proyectos Especiales, Facultad de Arquitectura 2014)

Handwritten signature or initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.