

19. CASA CUNA COYOACAN.

ENERO 2018

ADDENDUM SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE REPARACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DEL DICTAMEN DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL


En base al Art. 34 fracción III del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, se emite el presente ADDENDUM AL DICTAMEN DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL con vigencia hasta que se presente otro sismo. Este documento no exime de las recomendaciones faltantes por atender.

DATOS DEL INMUEBLE.

- Nombre: CASA CUNA COYOACÁN.
- Uso: Casa cuna.
- Clasificación: A
- Ubicación: Av. Moctezuma No. 46, Col. Del Carmen, Del. Coyoacán, C.P. 04100, Ciudad de México.
- Zona Geotécnica: III
- 1. REPARACIÓN DE FISURAS EN APLANADO DE LA BARDA DE COLINDANCIA.

Con la reparación de las fisuras en aplanados de la barda de la colindancia, se concluye que las circulaciones exteriores e interiores son áreas seguras.







1 de 3






19. CASA CUNA COYOACAN.


ENERO 2018






2. REPARACIÓN DE APLANADOS EN MUROS DE DESCANSOS DE ESCALERAS.

Con la reparación de las fisuras y grietas que se presentaron en los aplanados de los descansos de las escaleras, se observa que las circulaciones son seguras.









2 de 3





19. CASA CUNA COYOACAN.

ENERO 2018









Atentamente Arq. Tarsicio Vega González Tarsicio Vega González DRO # 2030 Cedula Profesional 1927535

Arquitecte Ced. Prof. 1927535