



SECRETARIA DE MARINA
UNIDAD DE CAPITANÍAS DE PUERTO Y ASUNTOS MARÍTIMOS
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CAPITANÍAS DE PUERTO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD MARÍTIMA



AVISO NÁUTICO No. 306/2018

Fecha	04 de septiembre 2018			
Estado	Tamaulipas y Veracruz			
En seguimiento	Aviso Náutico No. 302 del 28 de agosto 2018			
Gasoducto Sur de Texas-Tuxpan	Status: Período de trabajo previsto hasta el 12 de septiembre 2018			
Área de trabajo	Trabajos que realizan	Latitud	Longitud	Embarcaciones que participan
1	Tendido de ducto Apoyo suministro de tubería Apoyo suministro de tubería Remolcador manejo de anclas Remolcador manejo de anclas Apoyo de buceo	21° 14' 34.9303" N	97° 25' 00.7517" W	Tog Mor Chartres Pionero Goliath Puffin Island DSV Zwerver III
2	Dragado y apoyo reconocimiento de fondo marino	22° 34' 13.0844" N 22° 34' 11.1169" N 22° 34' 03.2464" N 22° 34' 01.2788" N 22° 33' 53.3712" N 22° 33' 32.7225" N 22° 33' 40.8325" N 22° 33' 42.9300" N 22° 33' 49.2226" N 22° 33' 51.3169" N 22° 33' 51.0150" N 22° 33' 52.9802" N 22° 33' 54.9455" N 22° 33' 56.9107" N 22° 33' 58.8760" N 22° 34' 00.8412" N 22° 34' 02.8064" N 22° 34' 04.7715" N 22° 34' 06.7367" N	97° 50' 22.6853" W 97° 50' 25.4728" W 97° 50' 36.6226" W 97° 50' 39.4099" W 97° 50' 50.5286" W 97° 51' 17.5649" W 97° 51' 06.6215" W 97° 51' 03.9463" W 97° 50' 55.9206" W 97° 50' 53.2424" W 97° 50' 51.5874" W 97° 50' 48.7981" W 97° 50' 46.0088" W 97° 50' 43.2195" W 97° 50' 40.4302" W 97° 50' 37.6408" W 97° 50' 34.8514" W 97° 50' 32.0620" W 97° 50' 29.2726" W	Dravo Costa Dorada Jesus Vega
3	Empotramiento del ducto	22° 42' 03.9786" N 22° 42' 05.2213" N 22° 42' 06.4021" N 22° 42' 07.5224" N 22° 42' 08.5819" N 22° 42' 09.5801" N 22° 42' 10.5167" N 22° 42' 11.3912" N 22° 42' 12.2010" N 22° 42' 12.9476" N 22° 42' 13.6312" N 22° 42' 14.2515" N 22° 42' 14.8083" N 22° 42' 15.3013" N 22° 42' 15.7294" N 22° 42' 16.0915" N 22° 42' 16.3893" N 22° 42' 16.6227" N 22° 42' 16.7917" N 22° 42' 16.8961" N 22° 42' 16.9360" N	97° 32' 53.5483" W 97° 32' 50.3102" W 97° 32' 47.0453" W 97° 32' 43.7558" W 97° 32' 40.4429" W 97° 32' 37.1080" W 97° 32' 33.7524" W 97° 32' 30.3774" W 97° 32' 26.9837" W 97° 32' 23.5731" W 97° 32' 20.1473" W 97° 32' 16.7075" W 97° 32' 13.2551" W 97° 32' 09.7915" W 97° 32' 06.3178" W 97° 32' 02.8354" W 97° 31' 59.3459" W 97° 31' 55.8508" W 97° 31' 52.3514" W 97° 31' 48.8490" W 97° 31' 45.3450" W	Calamity Jane



SECRETARIA DE MARINA
UNIDAD DE CAPITANÍAS DE PUERTO Y ASUNTOS MARÍTIMOS
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CAPITANÍAS DE PUERTO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD MARÍTIMA



Área de trabajo	Trabajos que realizan	Latitud	Longitud	Embarcaciones que participan
4	Enrocamiento	21° 19' 53.3495" N 21° 19' 50.4714" N 21° 19' 21.0879" N 21° 19' 18.6517" N 21° 18' 54.9265" N 21° 18' 53.0714" N 21° 18' 36.3600" N 21° 18' 35.1927" N 21° 18' 26.4550" N 21° 18' 26.0418" N 21° 18' 22.4708" N 21° 18' 22.1487" N 21° 18' 18.6033" N 21° 18' 18.2809" N 21° 18' 14.7330" N 21° 18' 14.4103" N 21° 18' 09.8624" N 21° 18' 09.4145" N 21° 18' 04.4862" N 21° 18' 04.0381" N 21° 17' 59.1072" N 21° 17' 58.6588" N 21° 17' 53.7253" N 21° 17' 53.2766" N 21° 17' 48.3405" N 21° 17' 47.8916" N 21° 17' 46.0960" N 21° 17' 45.6325" N 22° 41' 53.4505" N	97° 03' 19.7189" W 97° 03' 21.3324" W 97° 03' 42.9525" W 97° 03' 45.2500" W 97° 04' 13.7043" W 97° 04' 16.5534" W 97° 04' 50.2073" W 97° 04' 53.4453" W 97° 05' 30.3726" W 97° 05' 33.8138" W 97° 06' 11.7861" W 97° 06' 15.2384" W 97° 06' 53.2135" W 97° 06' 56.6658" W 97° 07' 34.6406" W 97° 07' 38.0928" W 97° 08' 15.9419" W 97° 08' 19.3782" W 97° 08' 57.1770" W 97° 09' 00.6132" W 97° 09' 38.4114" W 97° 09' 41.8475" W 97° 10' 19.6452" W 97° 10' 23.0813" W 97° 11' 00.8784" W 97° 11' 04.3144" W 97° 11' 18.0587" W 97° 11' 21.4925" W 97° 33' 20.9015" W	Tideway Rollingstone
5	Completar apoyo del amarre de la interconexión Ruta Norte	25° 58' 08.3568" N	96° 59' 55.3029" W	Seacor Jill
6	Apoyo de buceo	22° 41' 53.4505" N	97° 33' 20.9015" W	Ocean Carrier
7	Apoyo de buceo	25° 58' 08.3568" N	96° 59' 55.3029" W	Ocean Patriot
8	Tendido de ducto/ intercambio de cabezal Apoyo de buceo Dragado Remolcador manejo de anclas Embarcación de tripulación Anchor Handling Tug Embarcación de tripulación	22° 34' 07.1817" N 22° 34' 04.7715" N 22° 34' 06.7367" N	97° 50' 31.0477" W 97° 50' 32.0620" W 97° 50' 29.2726" W	Quanta Iroquois Lady Barbara Laguna Azul Admiral Tenabo Crest Bazan I Isla de Tris
Atención a los navegantes		La navegación en general debe extremar precaución y evitar navegar en las áreas del proyecto		
Fuente: Infraestructura Marina del Golfo				Elaboró: L.C.A Toto

La siguiente información la encontrarán en <https://www.gob.mx/semar/unicapam/acciones-y-programas/avisos-nauticos-160787>