

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



SEDESOL LICONSA
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL ABASTO SOCIAL DE LECHE




Gerencia Metropolitana Sur
GMS/PRPP/1121/2018

Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México a 25 de julio de 2018

LIC. NESTOR DANIEL PALANCARES NORIEGA
DIRECTOR DE ABASTO SOCIAL
PRESENTE

ASM



En atención a su oficio DAS/0860/2018, de fecha 15 de junio del año en curso, me permito informarle los trabajos correctivos llevados a cabo en los siguientes puntos de venta:

LECHERIAS	DELEGACION Y/O MUNICIPIO
1511063900	CHALCO
1511085800	IXTAPALUCA
0920031300	VENUSTIANO CARRANZA
0920029600	ALVARO OBREGON
0915001300	MAGDALENA CONTRERAS
1503910300	IXTAPALUCA
1520056800	NEZAHUALCOYOTL
0920002900	IZTACALCO
0920043800	TLAHUAC
0920042000	IZTAPALAPA
1511060900	TEPETLIXPA
0920021700	MAGDALENA CONTRERAS
0920032800	COYOACAN
0920041200	IZTACALCO

otra acti

Posteriormente se seguirá informando de los avances. Así mismo de manera adjunta remito la evidencia fotográfica de los trabajos realizados enviados a: <ftp://193.0.0.6/Corporativo/Aabasto/RecepciónCentroTrabajo/Mantenimiento%20Civil%202018/A.%20S.%20m/>

Atentamente
El Gerente

ING. PEDRO REY PÉREZ PÉREZ

c.cp. LIC. HUMBERTO LÓPEZ RODRÍGUEZ.- Subdirector de Padrón de Beneficiarios.
GERMAN MARTÍNEZ LLAMAS.- Jefe del Departamento de Mantto. Civil y Tarjetas.
ING. JOVINO NEVAREZ SANCHEZ.- Subgerente de Distribución y Mantenimiento.
LIC. OSVALDO A. LOPEZ RAMÍREZ.- Jefe del Depto. de Mantto. a Lecherias.

PRPP/JNS/OALR/rms



Calle Santa Catarina No. 2, Col. Santa Catarina, Valle de Chalco Solidaridad, Edo. de México, C.P. 56619, Teléfono (55) 58-62-21-00

www.liconsa.gob.mx

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

LECHERÍA: 1511063900

DIRECCIÓN: SANTA CRUZ, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

ANTES

DESPUES



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: LOSA CON PROBLEMA DE FILTRACIÓN DE AGUA PLUVIAL.

SE LEVANTÓ ENTORTADO Y MEMBRANA EN MAL ESTADO, ACARREO DE MATERIAL DE DESECHO, SE HABILITO

BAJADA PLUVIAL, APLICACIÓN ADETHOP, IMPERMEABILIZANTE TIPO IMPERLLANTA A DOS MANOS EN SU


APLICACIÓN. ÁREA REPARADA 50 M2 TRABAJO REALIZADO DEL 7 AL 17 DE MAYO DEL 2018.

LECHERÍA: 1511085800

DIRECCIÓN: ALFREDO DEL MAZO, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA

ANTES

DESPUÉS



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: LOSA CON PROBLEMA DE FILTRACIÓN E AGUA PLUVIAL.

RETIRAR PREFABRICADO EXISTENTE Y ACARREO DEL MISMO, REPARAR GRIETAS Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL,

PREPARAR SUPERFICIE EN GENERAL E IMPERMEABILIZAR A DOS MANOS EN SU APLICACIÓN. 140 M2 TOTAL.


TRABAJO REALIZADO EN JUNIO DE 2018

LECHERÍA: 0920031300

DIRECCIÓN: ARENAL 4 SECCION, VENUSTIANO CARRANZA

ANTES

DESPUES



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: LOSA CON PROBLEMA DE FILTRACIÓN DE AGUA PLUVIAL.




SE LLEVO A CABO LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR, RETIRO DE MATERIAL EN MAL

ESTADO Y ACARREO DEL MISMO, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO ECOLÓGICO DE LLANTA RECICLADA A3P

IMPERLLANTA COLOR TERRACOTA A DOS MANOS EN SU APLICACIÓN. 110 m2. TRABAJO REALIZADO, MAYO 2018

LECHERÍA: 0920029600

DIRECCIÓN: COL. SAN BARTOLO AMEYALCO, ALVARO OBREGON



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: SUSTITUCIÓN DE APLANADO EN MAL ESTADO

RETIRAR APLANADO EN MAL ESTADO DEL ÁREA DE BODEGA Y ÁREA DE LECHE, ACARREO DE MATERIAL DE DESECHO.

APLANAR EN TERMINADO FINO Y REPINTAR PARTE AFECTADA, 3.00 M2

TRABAJO REALIZADO EN EL MES DE JUNIO DE 2018

LECHERÍA: 0915001300

DIRECCIÓN: COL. LA CARBONERA MAGDALENA CONTRERAS

	
	<p>ANTES</p>
	<p>DESPUÉS</p>

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: SUSTITUCIÓN DE FIRME EN ENTRADA A LECHERÍA.

DEMOLER PIEDRA DE BANQUETA DAÑADA, ACARREO DE MATERIAL DE DESECHO, COMPACTAR Y APLICAR

REVOLTURA CON TERMINADO RAYADO. 2.00 M2

TRABAJO REALIZADO EN EL MES DE MAYO DE 2018

LECHERÍA: 1503910300

DIRECCIÓN: LEYES DE REFORMA, IXTAPALUCA

ANTES

DESPUÉS



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: LOSA CON PROBLEMA DE FILTRACIÓN DE AGUA PLUVIAL

SE REALIZO DIVISIÓN DE LOSA PARA INDEPENDIZAR, LA OTRA ÁREA ES AJENA A LA LECHERÍA. ACARREO DE

MATERIAL DE DESECHO, HABILITACION DE BAJADA PLUVIAL, APLICACIÓN DE ADEETHOP, IMPERMEABILIZANTE

TIPO IMPERLLANTA A 2 MANOS ÁREA REPARADA 30 M2. TIEMPO DE REALIZACIÓN DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2018

LECHERÍA: 1520056800

DIRECCIÓN: LA PERLA, NEZAHUALCÓYOTL

ANTES

DESPUÉS



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: SUSTITUCIÓN DE LOSETA DE CERÁMICA EN ÁREA DE VENTAS.

RETIRO LOSETA COLOR AMARILLO EN MAL ESTADO DEL ÁREA DE VENTAS, ACARREO DE MATERIAL DE

DESECHO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL FIRME Y COLOCACIÓN LOSETA DE CERÁMICA COLOR GRIS 30.00 M2 .

TRABAJO REALIZADO EN ABRIL DE 2018

LECHERÍA: 0920002900

DIRECCIÓN: AGRICOLA ORIENTAL, IZTACALCO



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: SUSTITUCIÓN DE TIPO DE LÁMPARAS EN ÁREA DE VENTAS

INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED 18 W por 2 x 74 W. POR CARENCIA DE REFACCIÓN DE ESTE TIPO DE ALUMBRADO Y TAMBIÉN POR MEJORAR LA IMAGEN E ILUMINACIÓN DEL ÁREA.

TRABAJO REALIZADO EN EL MES DE MAYO DE 2018.

LECHERÍA: 0920043800

DIRECCIÓN: COL. SELENE. TLAHUAC




DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA. (MAYO 2018)

LECHERÍA: 0920042000

DIRECCIÓN: COL. PALMITAS, IZTAPALAPA

ANTES

DESPUÉS



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: LOSA CON PROBLEMAS DE FILTRACIÓN DE AGUA PLUVIAL.

LIMPIEZA Y RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO EN TODA EL ÁREA DE AZOTEA.

APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO IMPERLLANTA A 2 MANOS. 150 M2.


AJUSTE DE TUBO DE BAJADA PLUVIAL PARA FACILIDAD DE FLUIDEZ DE AGUA PLUVIAL.

LECHERÍA: 1511060900

DIRECCIÓN: COL. TEPETLIXPA, TEPETLIXPA

ANTES

DESPUÉS



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: LOSA CON PROBLEMAS DE FILTRACION DE AGUA PLUVIAL

LIMPIEZA Y RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO EN TODA EL ÁREA DE LA AZOTEA.

RETIRO DE ESCOMBRO, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO IMPERLLANTA A 2 MANOS. 100 M2.




LECHERÍA: 0920021700

DIRECCIÓN: COL. SAN JERONIMO, MAGDALENA CONTRERAS

ANTES



DESPUÉS



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: LOSA CON PROBLEMA DE FILTRACIÓN DE AGUA PLUVIAL

SE LLEVO ACABO LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR, RETIRO DE MATERIAL EN MAL

ESTADO Y ACARREO DEL MISMO, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO ECOLÓGICO IMPERLLANTA COLOR

TERRACOTA DOS MANOS EN SU APLICACIÓN. 90 M2. TRABAJO REALIZADO JULIO 2018.

LECHERÍA: 0920032800

DIRECCIÓN: COL. CANDELARIA, COYOACÁN

ANTES

DESPUÉS



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: REALIZAR RETIRO DE HOJARASCA Y LIMPIEZA DE TRASPATIO.

RETIRO MALEZA, TIERRA ACUMULADA Y SE REALIZA REFUERZO DE FUMIGACIÓN.

1 M3 DE DESHECHO. TRABAJO REALIZADO EN EL MES DE JULIO 2018


LECHERÍA: 0920041200

DIRECCIÓN: COL. BARRIO LOS REYES, IZTACALCO

ANTES



DESPUÉS



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: LOSA CON PROBLEMAS DE FILTRACIÓN DE AGUA PLUVIAL.

EN ZONA DE ÁREA DE VENTAS Y ACCESO CUARTO DE LECHE; TRABAJO REALIZADO. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A
IMPERMEABILIZAR, RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO Y ACARREO DEL MISMO, APLICACIÓN DE
IMPERMEABILIZANTE TIPO ECOLÓGICO IMPERLLANTA COLOR TERRACOTA CON TELA CUADRIMALLA, A DOS MANOS
EN SU APLICACIÓN. 4m2, TRABAJO REALIZADO JULIO 2018.