

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MÉXICO
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

SEDESOL LICONSA
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
ABASTO SOCIAL DE LECHE



Gerencia Metropolitana Sur
GMS/PRPP/1213/2018
Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México a 7 de agosto de 2018

LIC. NESTOR DANIEL PALANCARES NORIEGA
DIRECTOR DE ABASTO SOCIAL
PRESENTE

En atención a su oficio **DAS/0860/2018**, de fecha 15 de junio del año en curso, me permito informarle las actividades correctivas llevadas a cabo en los siguientes puntos de venta:


LECHERIAS	DELEGACION Y/O MUNICIPIO
0920018700	MAGDALENA CONTRERAS
0920012400	IZTACALCO
0920002900	IZTACALCO
0920005000	TLAHUAC
0920028600	TLAHUAC
0920046100	ALVARO OBREGON

Posteriormente se seguirá informando de los avances. Así mismo de manera adjunta remito la evidencia fotográfica de los trabajos realizados enviados a: <ftp://193.0.0.6/Corporativo/Aabasto/RecepcionCentroTrabajo/Mantenimiento%20Civil%202018/A.%20S.%20m/>

Atentamente
El Gerente

ING. PEDRO REY PÉREZ PÉREZ

c.c.p.- LIC. HUMBERTO LÓPEZ RODRÍGUEZ.- Subdirector de Padrón de Beneficiarios.
GERMAN MARTÍNEZ LLAMAS.- Jefe del Departamento de Mantto. Civil y Tarjetas.
ING. JOVINO NEVAREZ SANCHEZ.- Subgerente de Distribución y Mantenimiento.
LIC. OSVALDO A. LOPEZ RAMÍREZ.- Jefe del Depto. de Mantto. a Lecherías.
PRPP/JN/OALR/rms



Calle Santa Catarina No. 2, Col. Santa Catarina, Valle de Chalco Solidaridad, Edo. de México, C.P. 56619, Teléfono (55) 58-62-21-00
www.liconsa.gob.mx



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

LECHERÍA: 0920012400

DIRECCIÓN: POPULAR BENITO JUAREZ, IZTACALCO.

ANTES

DESPUÉS



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO EN PASILLO DESPACHO Y ÁREA DE LECHE.

DESMONTAR GABINETES 38W ACONDICIONADOS PARA 32W , INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED 18W,

POR ALTO CONSUMO DE ENERGÍA Y MEJORAR IMAGEN E ILUMINACIÓN DEL ÁREA.

TRABAJO REALIZADO MES DE JULIO 2018.

Revisó

Y

LECHERÍA: 0920005000

DIRECCIÓN: BARRIO SAN MATEO TLAHUAC CDMX.

ANTES



DESPUÉS



Revisó
[Signature]

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: COLOCACIÓN DE KIT PARA MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA (31 -5- 2018) O.T. 9606

PROCESO: UBICACIÓN DEL ESPACIO PARA COLOCACIÓN DEL KIT, EN FACHADA LATERAL PARA SU COLOCACIÓN DE

INTEGRADO POR; CARCASA, TUBO CON MUFA, VARILLA Y CABLE. MUFA DE 6 PERFORACIONES DE FIERRO

COLADO. COLOCACIÓN SE VARILLA DE COBRE CON CABLE DEL# 10 ATERORIZADO AL PISO.


TRABAJO REALIZADO EN JUNIO DE 2018

4

LECHERÍA: 0920018700

DIRECCIÓN: COL. EL TANQUE, MAGDALENA CONTRERAS

ANTES



DESPUÉS



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: CORRECCIÓN ESCALONES DE ENTRADA EN SU PERALTE PARA EVITAR POSIBLES
ACCIDENTES, SE MODIFICARON ESCALONES CON MENOR PERALTE, REALIZANDO LA PREPARACIÓN,
ACARREO DE ESCOMBRO, TERMINADO Y LIMPIEZA EN EL ÁREA.

TRABAJO REALIZADO: JULIO 2018

LECHERÍA: 0920012400

DIRECCIÓN: POPULAR BENITO JUAREZ, IZTACALCO.

ANTES



DESPUÉS



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO EN PASILLO DESPACHO Y ÁREA DE LECHE.

DESMONTAR GABINETES 38W ACONDICIONADOS PARA 32W , INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED 18W,

POR ALTO CONSUMO DE ENERGÍA Y MEJORAR IMAGEN E ILUMINACIÓN DEL ÁREA.



TRABAJO REALIZADO MES DE JULIO 2018.

LECHERÍA: 0920002900

DIRECCIÓN: AGRÍCOLA ORIENTAL, IZTACALCO.

ANTES

DESPUÉS



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: TRABAJO DE CORRECCIÓN DE RED SANITARIA

SE CAMBIO TUBO SANITARIO DE PVC 4" 3 mts DE LONGITUD DE LECHERÍA A RED PRINCIPAL, OBSTRUIDA POR RAÍZ
DE ÁRBOL, ACARREO DE MATERIAL DE DESECHO, SE SONDEO Y DESAZOLVO DICHA RED. FUNCIONANDO LA
INSTALACIÓN SANITARIA. TRABAJO REALIZADO JUNIO 2018.

LECHERÍA: 0920005000

DIRECCIÓN: BARRIO SAN MATEO TLAHUAC CDMX.

ANTES



DESPUÉS



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: COLOCACIÓN DE KIT PARA MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA (31-5-2018) O.T. 9606

PROCESO: UBICACIÓN DEL ESPACIO PARA COLOCACIÓN DEL KIT, EN FACHADA LATERAL PARA SU COLOCACIÓN DE

INTEGRADO POR; CARCASA, TUBO CON MUFA, VARILLA Y CABLE. MUFA DE 6 PERFORACIONES DE FIERRO

COLADO. COLOCACIÓN SE VARILLA DE COBRE CON CABLE DEL# 10 ATERRIZADO AL PISO.

TRABAJO REALIZADO EN JUNIO DE 2018

GERENCIA METROPOLITANA SUR
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO A LECHERÍAS

LECHERÍA: 0920028600

DIRECCIÓN: COL. SAN JUAN IXTAYOPAN, TLAHUAC

ANTES

DESPUÉS



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: CORRECCIÓN DE ESCALONES DE ENTRADA Y SALIDA EN SU PERALTE.


SE MODIFICARON ESCALONES CON MENOR PERALTE PARA EVITAR ACCIDENTES, REALIZANDO LA PREPARACIÓN, ACARREO DE ESCOMBRO, TERMINADO Y LIMPIEZA EN EL ÁREA.

TRABAJÓ REALIZADO: JULIO DE 2018.


LECHERÍA: 0920046100

DIRECCIÓN: COL. LOMAS DE LA ERA, ALVARO OBREGON

ANTES



DESPUÉS



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: SUSTITUCIÓN DE CORTINA METÁLICA

CORTINA IZQUIERDA DE ENTRADA EN MAL ESTADO,

2.70 MTS. DE ANCHO POR 2.60 MTS. DE ALTO.

ELABORACIÓN JULIO 2018