



SECRETARIA DE MARINA
UNIDAD DE CAPITANÍAS DE PUERTO Y ASUNTOS MARÍTIMOS
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CAPITANÍAS DE PUERTO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD MARÍTIMA



AVISO NÁUTICO No. 005/2019

| Fecha | 07 de enero 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|------------------|-----|---------|----------|-----|---------|----------|-----|---------|----------|-----|---------|----------|-----|---------|----------|
| Litoral | Océano Pacífico | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Litoral | Región occidental de Baja California | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En seguimiento | Al A.N. No.439 del 28 de diciembre 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cohete Falcon 9 | Status: Lanzamiento previsto para el 8 de enero del 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Programado por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos el día 8 de enero del 2019 en Vandenberg, California, E.U.A., con los días de respaldo 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de enero del 2019, en un horario aproximado de las “1512 Z” a “1635 Z”.</p> <p>Debido a que el cohete soltara algunos restos en una zona definida por las siguientes coordenadas (frente a las costas occidentales de Baja California), esta debe ser considerada como área de riesgo para los marineros durante los tiempos efectivos.</p> <table><thead><tr><th>Vértice</th><th>Latitud (Norte)</th><th>Longitud (Oeste)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.-</td><td>28° 26'</td><td>120° 00'</td></tr><tr><td>2.-</td><td>30° 00'</td><td>120° 00'</td></tr><tr><td>3.-</td><td>30° 45'</td><td>120° 50'</td></tr><tr><td>4.-</td><td>31° 38'</td><td>119° 08'</td></tr><tr><td>5.-</td><td>28° 32'</td><td>118° 57'</td></tr></tbody></table> | | Vértice | Latitud (Norte) | Longitud (Oeste) | 1.- | 28° 26' | 120° 00' | 2.- | 30° 00' | 120° 00' | 3.- | 30° 45' | 120° 50' | 4.- | 31° 38' | 119° 08' | 5.- | 28° 32' | 118° 57' |
| Vértice | Latitud (Norte) | Longitud (Oeste) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.- | 28° 26' | 120° 00' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.- | 30° 00' | 120° 00' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.- | 30° 45' | 120° 50' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.- | 31° 38' | 119° 08' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.- | 28° 32' | 118° 57' | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atención a los navegantes | El lugar debe ser considerado como área de riesgo para los marineros durante los tiempos efectivos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuente: Embajada de los Estados Unidos de América | Elaboró: L.C.A Toto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

La siguiente información la encontrarán en <https://www.gob.mx/semar/unicapam/acciones-y-programas/avisos-nauticos-160787>