

**BRP MEXICAN DISTRIBUTION S.A. DE C.V.**

LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO) EN COORDINACIÓN CON LA EMPRESA BRP MEXICAN DISTRIBUTION S.A. DE C.V., INFORMAN SOBRE EL LLAMADO A REVISIÓN PARA LAS MOTOS ACUÁTICAS SEA DOO MODELOS 2021-2022 CON ASIENTO DE PASAJERO INSTALADO DE FÁBRICA Y OTRAS QUE PUEDEN TENER UN ASIENTO DE PASAJERO INSLADO COMPRADO COMO ACCESORIO.

**MOTO ACUÁTICA**

**MODELO:** SEA DOO GTI  
**AÑOS:** 2021-2022  
**UNIDADES INVOLUCRADAS:** 108



**MOTO ACUÁTICA**

**MODELO:** SEA DOO GTR  
**AÑOS:** 2021-2022  
**UNIDADES INVOLUCRADAS:** 219



**MOTO ACUÁTICA**

**MODELO:** SEA DOO WAKE 170  
**AÑOS:** 2021-2022  
**UNIDADES INVOLUCRADAS:** 100



**MOTO ACUÁTICA**

**MODELO:** SEA DOO FISH PRO SCOUT  
**AÑOS:** 2021-2022  
**UNIDADES INVOLUCRADAS:** 17



**ACCESORIO**

**MODELO:** SEA DOO RXP  
**AÑOS:** 2021-2022  
**UNIDADES INVOLUCRADAS:** 139



**RIESGO:**

BRP MEXICAN DISTRIBUTION S.A. DE C.V., ha identificado que diversos vehículos podrían llegar a presentar un problema en el asiento del pasajero, ya que se puede desenganchar de la moto acuática.

**CONSECUENCIA DEL RIESGO:**

Esto puede provocar que el pasajero caiga al agua de forma inesperada, lo que podría ocasionarle lesiones graves e incluso la muerte.

**CONTRAMEDIDA:**

BRP MEXICAN DISTRIBUTION S.A. DE C.V., indica que reparará los vehículos involucrados sin costo para el cliente. El concesionario inspeccionará el asiento del pasajero y de ser necesario, lo reparará. La reparación tomará menos de 1 hora.

**ACCIONES:**

BRP MEXICAN DISTRIBUTION S.A. DE C.V., ha implementado las siguientes acciones:

- Notificará a los Distribuidores Autorizados y concesionarios la implementación de la campaña de seguridad.
- Los Distribuidores Autorizados y concesionarios, no entregarán ningún vehículo ni asiento para pasajero afectado sin realizar antes la inspección y la reparación (de ser necesario).
- Se pondrá en contacto con todos los clientes de su establecimiento que hayan adquirido una moto acuática o un accesorio afectado para informar sobre la existencia de la campaña de seguridad y sobre la necesidad de retirar el asiento del pasajero hasta que se realice la reparación.

El CONSUMIDOR deberá:

- Ponerse en contacto con su Distribuidor Sea Doo de BRP para programar una cita para que se realice la campaña de seguridad.
- Por motivos de seguridad, retirar el asiento del pasajero de la moto acuática antes de conducirla hasta que se realice la reparación.

**MEDIOS DE CONTACTO CON BRP MEXICAN DISTRIBUTION S.A. DE C.V.,:**

- Página de internet: <http://mx.brp.com/>
- Teléfono: 01 442 256 4000
- E-mail: [serviciomx@brp.com](mailto:serviciomx@brp.com)

**REPORTES DE DAÑOS:**

BRP MEXICAN DISTRIBUTION S.A. DE C.V., señala que a la fecha 30 de agosto de 2022, no ha recibido reporte alguno relacionado con los problemas identificados en los vehículos objeto de la campaña de seguridad en territorio mexicano. Y que el problema fue detectado directamente por BRP MEXICAN DISTRIBUTION S.A. DE C.V.

**FECHA DE INICIO DE CAMPAÑA:** 07 de julio de 2022  
**VIGENCIA:** INDEFINIDA

**TOTAL DE UNIDADES INVOLUCRADAS.: 583**

Finalmente, se invita a los consumidores que hayan realizado cambio de propietario, que informen a través de los medios señalados, los datos de contacto de los propietarios actuales.

PROFECO seguirá atento al cumplimiento de esta alerta y pone a su disposición el Teléfono del Consumidor (55) 5568 8722 en la Ciudad de México y Zona Metropolitana y 800 468 8722 en el resto del país para atender quejas y brindar asesoría.