***ADDENDUM***
***SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE REPARACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DEL DICTAMEN DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL***

***En base al Art. 34 fracción III del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, se emite el presente ADDENDUM AL DICTAMEN DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL con vigencia hasta que se presente otro sismo. Este documento no exime de las recomendaciones faltantes por atender.***

***DATOS DEL INMUEBLE.***

- Nombre: **DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.**
- Uso: Oficinas.
- Clasificación: B1
- Ubicación: Prolongación Xochicalco No. 960, esquina Republicas, Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Del Benito Juárez, Ciudad de México.
- Zona Geotécnica: III

## 1. REPARACIÓN DE FISURAS POR TEMPERATURA EN FACHADA

Con la reparación de algunas fisuras por temperatura en el aplanado de la fachada, se permitirá detectar cualquier manifestación de afectación a los muros.



Tarsicio Vega González
Arquitecto
Ced. Prof. 1927535



Del Rosal Sur N° 142 Col. San Andrés Tetoltepec, Deleg. Tlalpan C.P. 14400 CDMX
Tel. 55138113 cel. 044 55 18 47 92 72, E mail: seimac1402@gmail.com

## 2. REPARACIÓN DE FISURA EN MURO DE PLANTA ALTA.

Con la reparación de la fisura diagonal presentada en un muro de la planta alta, se dictamina que las áreas que divide son seguras para su ocupación. Falta atender el muro de la planta baja.



Atentamente
**Arq. Tarsicio Vega González**
**DRO # 2030**
**Cedula Profesional 1927535**

Tarsicio Vega González
Arquitecto
Ced. Prof. 1927535



Del Rosal Sur N° 142 Col. San Andrés Tetoltepec, Deleg. Tlalpan C.P. 14400 CDMX
Tel. 55138113 cel. 044 55 18 47 92 72, E mail: seimac1402@gmail.com