ADDENDUM
SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE REPARACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DEL DICTAMEN DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL

En base al Art. 34 fracción III del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, se emite el presente ADDENDUM AL DICTAMEN DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL con vigencia hasta que se presente otro sismo. Este documento no exime de las recomendaciones faltantes por atender.

DATOS DEL INMUEBLE.

- Nombre: **DIRECCION DE ADQUISICIONES**
- Uso: Oficinas.
- Clasificación: B1
- Ubicación: Prolongación Uxmal No. 860, Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Del Benito Juárez, Ciudad de México.
- Zona Geotécnica: III

1. REPARACIÓN DE CADENAS DE LIGA EN AZOTEA.

Con la reparación de las cadenas de liga ubicadas en la azotea, se evita que el acero y el concreto se siguieran deteriorando y con ello asegurar el adecuado funcionamiento del elemento estructural. En el Dictamen se había indicado adicionar un refuerzo metálico.



Tarsicio Vega González
Arquitecto
Ced. Prof. 1927535

Del Rosal Sur N° 142 Col. San Andrés Tetoltepec, Deleg. Tlalpan C.P. 14400 CDMX
Tel. 55138113 cel. 044 55 18 47 92 72, E mail: seimac1402@gmail.com



Atentamente
Arq. Tarsicio Vega González
DRO # 2030
Cedula Profesional 1927535

Tarsicio Vega González
Arquitecto
Ced. Prof. 1927535

Del Rosal Sur N° 142 Col. San Andrés Totoltepec, Deleg. Tlalpan C.P. 14400 CDMX
Tel. 55138113 cel. 044 55 18 47 92 72, E mail: seimac1402@gmail.com