ADDENDUM
SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE REPARACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DEL DICTAMEN DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL

En base al Art. 34 fracción III del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, se emite el presente ADDENDUM AL DICTAMEN DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL con vigencia hasta que se presente otro sismo. Este documento no exime de las recomendaciones faltantes por atender.

DATOS DEL INMUEBLE.

- Nombre: **EDIFICIO SEDE DEL SISTEMA NACIONAL DIF**
- Uso: Oficinas, Auditorio y Almacén.
- Clasificación: B1
- Ubicación: Emiliano Zapata 340, Col. Santa Cruz Atoyac, Del Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México.
- Zona Geotécnica: III

1. NIVELACIÓN DE PLAFONES MODULARES

Con la nivelación del plafón modular en diferentes áreas, se disminuye la posibilidad de la caída accidental de los módulos.



Tarsicio Vega González
Arquitecto
Ced. Prof. 1927535

Del Rosal Sur N° 142 Col. San Andrés Totoltepec, Deleg. Tlalpan C.P. 14400 CDMX
Tel. 55138113 cel. 044 55 18 47 92 72, E mail: seimac1402@gmail.com

2. APLANADO DE PLAFONES EN SANITARIOS.

Con la reparación del aplanado en plafones de sanitarios, se evitó que continuara su disgregación.

Tarsicio Vega González
Arquitecto
Ced. Prof. 1927535

Del Rosal Sur N° 142 Col. San Andrés Tetoltepec, Deleg. Tlalpan C.P. 14400 CDMX
Tel. 55138113 cel. 044 55 18 47 92 72, E mail: seimac1402@gmail.com

3. REPARACIÓN DE APLANADOS EN PASILLO DE SALA JUÁREZ.

Con la reparación de las fisuras sobre los muros divisorios del pasillo de la sala Juárez, se elimina el impacto visual negativo que se tenía de éstas.



Atentamente
Arq. Tarsicio Vega González
DRO # 2030
Cedula Profesional 1927535

Tarsicio Vega González
Arquitecto
Ced. Prof. 1927535

Del Rosal Sur N° 142 Col. San Andrés Totoltepec, Deleg. Tlalpan C.P. 14400 CDMX
Tel. 55138113 cel. 044 55 18 47 92 72, E mail: seimac1402@gmail.com