OFICIO NO. SPCYDGGIRD/ 247 /2017
ASUNTO: OPINIÓN TÉCNICA RIESGO MEDIO
TUZANTAN CHIAPAS, 11 DE OCTUBRE DEL 2017.

C. LIC. CARLOS ENRIQUE VENTURA MIRÓN
ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE DICONSA TAPACHULA
P R E S E N T E.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 39 FRACCIÓN I Y III, Y 40 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, 1, 2, 3, 8, 26, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 84, 85 Y 87 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS; EN LOS QUE ESTABLECEN QUE ES COMPETENCIA DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL IDENTIFICAR Y DELIMITAR LOS LUGARES O ZONAS DONDE SE LOCALIZA UN RIESGO, ASÍ COMO ESTABLECER, REFORZAR Y AMPLIAR ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA REDUCIR LOS EFECTOS DE UN SINIESTRO O DESASTRE.

POR LO ANTERIOR Y EN ATENCIÓN AL OFICIO GIRADO POR SUBGERENCIA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE TAPACHULA REF:UOT/ SG/CEVM/619/2017, DONDE SOLICITAN UNA OPINIÓN TÉCNICA ESTRUCTURAL DE LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN DE DICONSA TUZANTAN.

ESTO DERIVADO DEL SISMO DE MAGNITUD 8.1. QUE TUVO SU EPICENTRO EN PIJIJIAPAN CHIAPAS EL DÍA 7 DE SEP. DEL 2017, DONDE PROVOCO AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS VIVIENDAS, EDIFICIOS PARTICULARES Y DE GOBIERNO, ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, HOSPITALES, POR LO ANTERIOR SE REALIZA UNA OPINIÓN TÉCNICA DE RIESGO ESTRUCTURAL EN CONJUNTO CON EL C. PROFESOR VÍCTOR MANUEL ALFARO CASTILLO SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE TUZANTAN Y EL C. PLATÓN TORRES CONTRERAS JEFE DE ALMACÉN, ME PERMITO INFORMAR LO SIGUIENTE:

SE VERIFICA EL INMUEBLE: DEL ALMACÉN DE DICONSA TUZANTAN, LA CUAL ESTÁ UBICADA EN KM. 12 CARRETERA A EJIDO FRANCISCO SARABIA A TUZANTAN, CONSTRUCCIONES DE UNA PLANTA, CON LA GEORREFERENCIA: N: 15° 09 03" W: 92° 25 16" A 93 MSNM, EN EL MUNICIPIO DE TUZANTAN CHIAPAS, LA CUAL CUENTA CON, EN EL HANGAR UNO DONDE ESTÁN UBICADAS UN ÁREA DE OFICINAS ASÍ COMO LA BODEGA DE ABARROTES Y EXHIBIDOR DE PRODUCTOS VARIOS, UN ÁREA DE SUPERVISIÓN, UN ÁREA DE CONSEJO COMUNITARIO, EN EL HANGAR DOS SE ENCUENTRA EL ALMACÉN DE GRANOS VARIOS, CUENTA CON UNA CASETA DE VIGILANCIA, CUENTA CON LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA, DRENAJE, Y ENERGÍA ELÉCTRICA, CUENTA CON W.C.



SE VERIFICA EL HANGAR UNO DONDE ESTÁ UBICADA UN ÁREA DE OFICINAS, ASÍ COMO LA BODEGA DE ABARROTES Y EXHIBIDOR DE PRODUCTOS VARIOS, ÁREA DE SUPERVISIÓN Y EL ÁREA DE CONSEJO COMUNITARIO, EN ESTA ÁREA SE OBSERVA QUE LA ESTRUCTURA ES DE CONCRETO CON UN TECHADO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA.

SE OBSERVA QUE PRESENTA FISURAS NO MAYOR A 5 MM DE ANCHO, DESPRENDIMIENTO DE CONCRETO DONDE SE OBSERVA LA CORROSIÓN DE LAS VARILLAS DE ACERO, LA CUAL ES PROVOCADO POR LA HUMEDAD DE LA PARTE DE AFUERA, AFECTACIÓN ÚNICAMENTE EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.



EN EL ÁREA DE OFICINAS SE OBSERVA QUE PRESENTA FISURAS NO MAYOR A 3 MM DE ANCHO Y LEVANTAMIENTO DE PINTURA Y REPELLO.

NOTA: ES FACTIBLE COMO ÁREAS LABORALES, LAS ÁREAS MENCIONADAS EN LOS PUNTOS I, II, POR NO PRESENTAR DAÑOS ESTRUCTURAL Y RIESGO ALGUNO PARA LAS PERSONAS QUE LABORAN, Y PERSONAS QUE DIARIO ASISTEN A LAS BODEGAS DE DICONSA.

HACIENDO MENCIÓN QUE POR LA ZONA Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, ESTAS REGIONES COMO ES LA COSTA Y PARTE SERRANA ESTAN COMO **RIESGO ALTO POR FENOMENOS GEOLOGICOS,** POR MOTIVOS QUE ESTAMOS EN LA FRANJA "D" DE MÁXIMA SISMICIDAD SEGÚN EL MAPA DE RIESGO POR SISMO Y TENEMOS EN MEXICO, YA QUE ESTAMOS UBICADOS EN LOS LIMITES DE 5 PLACAS TECTÓNICAS LAS CUALES SON PLACA DEL PACIFICO, PLACA DEL COCO, PLACA DE NAZCA, PLACA SUR AMERICA, PLACA DEL CARIBE, Y LA PLACA DE NORTE AMERICA Y DOS VOLCANES, **POR TAL EFECTO TODAS LAS ESTRUCTURAS DE CONSTRUCCION ESTÁN CONSIDERADA COMO RIESGO MEDIO** Y DEPENDIENDO DE LA MAGNITUD DEL DAÑO QUE PUEDA OCASIONAR LOS SISMOS Y TERREMOTOS EN LA ENTIDAD PASARÍAN A SER **RIESGO ALTO.**

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Chiapas
FECHA

LIC. GUILLERMO JORGE SOTO PALOMEQUE
EL DELEGADO

C.C.P. ARICHIVO MINUTARIO.