ADDENDUM
SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE REPARACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DEL DICTAMEN DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL

En base al Art. 34 fracción III del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, se emite el presente ADDENDUM AL DICTAMEN DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL con vigencia hasta que se presente otro sismo. Este documento no exime de las recomendaciones faltantes por atender.

DATOS DEL INMUEBLE.

- Nombre: **CASA HOGAR PARA VARONES Y CENTRO AMANECER.**
- Uso: Casa hogar para niños.
- Clasificación: A (edificación catalogada)
- Ubicación: Callejón del Río No. 33, Col. Santa Catarina, Del. Coyoacán, Ciudad de México.
- Zona Geotécnica: III

1. REPARACION DE FISURAS EN MUROS DEL CENTRO AMANECER.

Con la reparación de diversas fisuras que se presentaron en algunos de los muros, se consigue que los aplanados tengan estabilidad.





Tarsicio Vega González
Arquitecto
Ced. Prof. 1927535

Del Rosal Sur N° 142 Col. San Andrés Totoltepec, Deleg. Tlalpan C.P. 14400 CDMX
Tel. 55138113 cel. 044 55 18 47 92 72, E mail: seimac1402@gmail.com

10. CASA HOGAR PARA VARONES

ENERO 2018

Atentamente
Arq. Tarsicio Vega González
DRO # 2030
Cedula Profesional 1927535

Tarsicio Vega González
Arquitecto
Ced. Prof. 1927535

Del Rosal Sur N° 142 Col. San Andrés Totoltepec, Deleg. Tlalpan C.P. 14400 CDMX
Tel. 55138113 cel. 044 55 18 47 92 72, E mail: seimac1402@gmail.com