ADDENDUM
SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE REPARACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DEL DICTAMEN DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL

En base al Art. 34 fracción III del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, se emite el presente ADDENDUM AL DICTAMEN DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL con vigencia hasta que se presente otro sismo. Este documento no exime de las recomendaciones faltantes por atender.

DATOS DEL INMUEBLE.

CENTRO DE REHABILITACIÓN

- Nombre: **C.R.E.E. ZAPATA GABY BRIMMER. CENTRO DE REHABILITACION.**
- Uso: Centro de rehabilitación.
- Clasificación: B1
- Ubicación: Av. Emiliano Zapata No. 300, Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Del Benito Juárez, Ciudad de México.
- Zona Geotécnica: III

1. REFORZAMIENTO DE LOS NODOS DE LA TECHUMBRE DE LA ZONA DE EMBARQUE.

Con el refuerzo de algunos de los nodos de concreto armado de la techumbre de la zona de embarque, se indica que se deben terminar de reparar estos elementos estructurales, ya que están pendientes algunos nodos de reforzar. Se debe verificar que en todos los casos sea correcta la unión entre columna, trabe y losa.



Tarsicio Vega González
Arquitecto
Ced. Prof. 1927535

Del Rosal Sur N° 142 Col. San Andrés Tetoltepec, Deleg. Tlalpan C.P. 14400 CDMX
Tel. 55138113 cel. 044 55 18 47 92 72, E mail: seimac1402@gmail.com

2. DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO DE ORTESIS Y PROTESIS.

Con la demolición del edificio de ortesis y prótesis, se elimina el riesgo de su colisión.



Tarsicio Vega González
Arquitecto
Ced. Prof. 1927535

Del Rosal Sur N° 142 Col. San Andrés Totoltepec, Deleg. Tlalpan C.P. 14400 CDMX
Tel. 55138113 cel. 044 55 18 47 92 72, E mail: seimac1402@gmail.com

3. REPARACION DE MUROS DIVISORIOS EN PASILLOS DE TECNOLOGÍA ADAPTADA Y DEL LENGUAJE.

Con la reparación de los muros divisorios, se dictamina que esta zona del pasillo es segura para la circulación de los usuarios.





Atentamente
Arq. Tarsicio Vega González
DRO # 2030
Cedula Profesional 1927535

Tarsicio Vega González
Arquitecto
Ced. Prof. 1927535

Del Rosal Sur N° 142 Col. San Andrés Totoltepec, Deleg. Tlalpan C.P. 14400 CDMX
Tel. 55138113 cel. 044 55 18 47 92 72, E mail: seimac1402@gmail.com