ADDENDUM
SEGUIMIENTO A TRABAJOS DE REPARACIÓN Y/O REFORZAMIENTO DEL DICTAMEN DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL

En base al Art. 34 fracción III del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, se emite el presente ADDENDUM AL DICTAMEN DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL con vigencia hasta que se presente otro sismo. Este documento no exime de las recomendaciones faltantes por atender.

DATOS DEL INMUEBLE.

- Nombre: **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y ESTACIONAMIENTO, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, TALLERES GRÁFICOS Y COMUNICACIÓN, PROTECCIÓN CIVIL, BAÑOS Y BODEGAS DE TRANSPORTES.**
- Uso: Oficinas.
- Clasificación: B1
- Ubicación: Prolongación Tajín No. 1000, Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Del Benito Juárez, Ciudad de México.
- Zona Geotécnica: III

1. REPARACION DE LA BARDA DE COLINDANCIA EN ACCESO DE TRANSPORTES.

Con la reparación de la barda de colindancia ubicada próxima al acceso de transportes, se evita su caída no controlada.



Atentamente

Arq. Tarsicio Vega González

DRO # 2030

Cedula Profesional 1927535

Tarsicio Vega González
Arquitecto
Ced. Prof. 1927535

Del Rosal Sur N° 142 Col. San Andrés Totoltepec, Deleg. Tlalpan C.P. 14400 CDMX
Tel. 55138113 cel. 044 55 18 47 92 72, E mail: seimac1402@gmail.com