



IMAGEN 77: MUELLE PARA REPARACIÓN A FLOTE.



IMAGEN 78: DETALLE DE VARADERO.



OBSERVACIONES

Varadero que realiza sus actividades con metodología usadas por varias generaciones, el equipo de tracción del varadero no es de patente usas arreglos mecánicos propios que en cierta forma funcionan correctamente.

Se requieren modernizar las instalaciones para hacerlo más eficiente.

El organigrama y plano de instalación no fueron proporcionados por la empresa.

