


LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO) CONJUNTAMENTE CON LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS DEL CONSUMIDOR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ,(U.S. CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION, CPSC, POR SU NOMBRE Y SIGLAS EN EL IDIOMA INGLÉS) Y LA AGENCIA HEALTH CANADA DE CANADÁ, COMUNICAN SOBRE EL RETIRO DEL MERCADO DE DIVERSOS MODELOS DE BICICLETAS RESPONSABILIDAD DE TRECE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES LAS CUALES ESTÁN EQUIPADAS CON FRENOS DE DISCOS DELANTEROS CON LA FINALIDAD DE SUSTITUIR LA PALANCA DE LIBERACIÓN RÁPIDA DEBIDO A UN RIESGO DE CHOQUE.



29 de septiembre 2015.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (CPSC por sus siglas en el idioma inglés) y Health Canada de Canadá alertan conjuntamente a las y los consumidores que como parte de sus acciones de verificación en materia de seguridad de productos, han ordenado el retiro del mercado de diversos modelos de bicicletas fabricadas por trece empresas, las cuales están equipadas con frenos de disco delanteros y una palanca de liberación rápida, en razón de que:

- **Una palanca de liberación rápida abierta en el cubo de la rueda delantera de la bicicleta puede hacer contacto con el rotor del freno de disco delantero, ocasionando que la rueda delantera pare repentinamente o se separe de la bicicleta, lo cual representa un riesgo de lesión para el ciclista.**




Es importante mencionar que en México son siete las compañías identificadas y sujetas a esta acción de servicio, como se detallan en la siguiente tabla:



Empresa	Marca	Inicio del llamado a revisión	Unidades llamadas a revisión	Contacto vía página de Internet y/o dirección a correo electrónico	Contacto vía Telefónica
Accell North America	Diamondback y Raleigh	29-sep-15	466	www.diamonback.com	001-880-251-8435
				www.raleighusa.com	001-880-251-8435
Advanced Sports International	Breezer, Fuji, SE	29-sep-15	4,100	www.breezerbikes.com	001-881-286-6263
				www.fujibikes.com	
				www.sebikes.com	
Cycling Sports Group, Inc.	Cannondale, GT	29-sep-15	186	http://www.cannondale.com	01-880-245-3872
				http://www.gt bicycles.com	01-880-843-2453
				http://www.bicicletasmercurio.com.mx	01-444-144-2400
Felt Racing LLC	Felt	29-sep-15	4	http://www.feltbicycles.com	001-833-433-5887
				http://www.teknobike.com/?q=stores	001-833-433-5887
Giant Bicycle Mexico	Giant	29-sep-15	36	http://www.giant-bicycles.com/es-mx/	001-833-458-2555 01-777-311-5699
LTP Sports Group, Inc.	Norco	01-oct-15	566	www.belfortbikes.com	001-883-433-5887
				sales@belfortbikes.com	01-33-3283-1160
				dgomez@veloci.com.mx	01-442-246-1958
Specialized Bicycle Components	Specialized	29-sep-15	4,200	http://www.specialized.com/mx/ea/home	001-880-722-4423
Total de bicicletas llamadas a revisión			9,558		

Como parte de las medidas de seguridad para evitar que afecte o pueda afectar la seguridad de las y los consumidores, Profeco, CPSC y Health Canada, recomiendan a las y los consumidores propietarios de este tipo de productos dejar de utilizar las bicicletas y comunicarse con la compañía que está llevando a cabo el retiro para que se instale de forma gratuita un nuevo dispositivo de liberación rápida en la rueda delantera.



La Asociación de Proveedores de Productos de Bicicletas de Estados Unidos (**Bicycle Product Suppliers Association, por su nombre en el idioma inglés**) notificó a esta Procuraduría que el número total de bicicletas comercializadas y motivo de la alerta, es de aproximadamente **9,558** en México, en tanto que en Estados Unidos es de alrededor de **1.3 millones** y en Canadá cerca de **245,000**.



Bicicletas retiradas del mercado

Producto	Imagen
<p>Retiro del mercado de bicicletas equipadas con freno de disco delanteros y palancas de liberación rápida</p>	
<p>Bicicletas retiradas ensambladas con frenos de disco delanteros</p>	



Producto	Imagen
<p>Palanca de liberación rápida en las bicicletas retiradas queda demasiado cerca del rotor</p>	
<p>La palanca de liberación rápida de reemplazo se abre con suficiente holgura</p>	



Adicionalmente, en caso de tener alguna duda o requerir mayor información la Asociación de Proveedores de Productos para Bicicletas de los Estados Unidos ha puesto a disposición de las y los consumidores la siguiente página de Internet:

- ✓ www.quickreleaserecall.com

Finalmente, se informa a las y los consumidores que la presente ALERTA está siendo publicada conjunta y simultáneamente en los portales institucionales de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU., Health Canada en Canadá y de la Profeco en México, autoridades que estarán vigilando el cumplimiento de las acciones a cargo de las empresas, estando atentas para captar las quejas de las y los consumidores y brindar la asesoría necesaria, a través de las vías de contacto siguientes:

- **Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU.:**
 - ✓ <http://www.cpsc.gov/es/Noticias-y-retiros-del-mercado/2015/Trece-fabricantes-y-distribuidores-retiran-del-mercado-bicicletas-con-frenos-de-disco-delanteros-para-reemplazar-la-palanca-de-liberacion-rapida/>
- **Health Canada de Canadá:**
 - ✓ <http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/54910r-eng.php>
- **Procuraduría Federal del Consumidor:**
 - ✓ http://www.profeco.gob.mx/Verificacion/alertas_nvo.asp
 - ✓ www.alertas.gob.mx
 - ✓ Al teléfono del consumidor 5568 8722 en el D.F. y zona metropolitana, y 01 800 468 8722, larga distancia sin costo desde el resto del país.

-o0o-

