

PROFECO INFORMA SOBRE EL LLAMADO A REVISIÓN DE LA EMPRESA NEWELL RUBBERMAID DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., DE LAS HEBILLAS DEL ARNÉS DE SEGURIDAD, DE LOS PRODUCTOS AUTO-ASIENTO Y AUTO-ASIENTO BOOSTER.



09 de septiembre de 2014

La empresa **Newell Rubbermaid de México, S. de R.L. de C.V.**, hace un llamado a revisión a las y los consumidores que hayan adquirido los productos Auto-asiento y Auto-asiento Booster (hebillas del arnés de seguridad), ya que podría presentarse lo siguiente:

- Si se derrama comida o líquidos en los auto-asientos, puede ocasionar que algunas hebillas del arnés de seguridad de los auto-asientos, con el tiempo sean difíciles de abrir o lleguen a atorarse cuando están abrochadas. Si una hebillas del arnés presenta dificultad para abrirse o se atora cuando está abrochada, puede retrasar el sacar al pequeño del auto-asiento en caso de emergencia.

Al respecto, con fecha 29 de agosto de 2014, **Newell Rubbermaid de México, S. de R.L. de C.V.** contactó a Profeco para informar que su afiliada Graco Children's Products, Inc. ("Graco") comunicó un recall relacionado con cierto problema que pueden presentar las hebillas del arnés de seguridad de ciertos modelos de Auto-asientos y Auto-asientos Booster.

Los modelos afectados fueron fabricados durante el periodo comprendido del 1º de enero de 2009 al 31 de julio de 2013 y son los siguientes:

Auto-asientos	Auto-asientos Booster con Arnés
Cozy Cline, Comfort Sport, Classic Ride 50, My Ride 65, My Ride 70, My Ride 65 with Safety Surround, Size4Me 70, My Size 70, Head Wise 70, Smart Seat.	Nautilus 3 in 1, Nautilus Elite, and Argos.

Derivado de lo anterior, la empresa **Newell Rubbermaid de México, S. de R.L. de C.V.**, informó a esta Procuraduría, que fueron comercializadas en México 445 unidades, lo que hará de conocimiento del público en general. Así mismo a partir de la publicación de la Alerta y hasta el 31 de diciembre del presente, a las y los consumidores que contacten a la empresa directamente o a través de su distribuidor de los productos Graco, y que demuestre tener una silla de los modelos señalados, se le entregará un juego de hebillas para ser reemplazadas, según instructivo que se les proporcionará conjuntamente con el kit de hebillas.

En caso de que cuente con alguno de los modelos de auto-asiento indicados, deje de usarla inmediatamente y contacte a **Newell Rubbermaid de México, S. de R.L. de C.V.** de la siguiente forma:

- Número local para el Distrito Federal y área metropolitana **5729-3450**, y
- Para el interior de la República dos números gratuitos **01 800 500 8680** y **01 800 849 0334** de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. o en Av. Vasco de Quiroga No. 3000 Piso Plaza 1, Col. Santa Fe, Deleg. Alvaro Obregón C.P. 01210 México, D.F.

Profeco puede atender las quejas de las y los consumidores y brindar asesoría en el teléfono del consumidor (5568 8722 en el D.F. y zona metropolitana, y 01 800 468 8722, larga distancia sin costo desde el resto del país).

Auto-asientos GRACO

<i>Descripción del producto</i>	<i>Modelo</i>	<i>Imagen</i>
Auto-asiento	Smart Seat	
Auto-asiento	My Ride 65	
Auto-asiento	Comfort Sport	

<p>Auto-siento Booster</p>	<p>Nautilus 3 in 1</p>	
<p>Auto-siento Booster</p>	<p>Argos</p>	

-o0o-