


AVISO NAUTICO No. 099/2021

Fecha	5 de abril del 2021
Asunto	Trabajos de anclaje submarino para barrera de contención de sargazo en aguas someras (2-10 metros de profundidad).
Litoral	Mar Caribe
Estado	Quintana Roo
Localidad	Puerto Morelos
STATUS:	Trabajos previstos hasta el 30 de mayo del 2021

- En la zona norte la barrera iniciara en inmediaciones del hotel "The Fives Oceanfront", dejando un canal de 40 metros de ancho y profundidad de 4 metros para embarcaciones menores.
- En la zona sur el cierre de la barrera proteger el frente de la playa de la Secundaria Técnica y terminar al pie de la escollera del API, dejando un segundo acceso para embarcaciones menores.
- Se instalarán un total de 228 anclajes, para los 2391 metros de barrera de contención de sargazo.



Georreferenciación de Anclajes

No.	Latitud (N)	Longitud (W)	No.	Latitud (N)	Longitud (W)	No.	Latitud (N)	Longitud (W)
1	-86.87260223	20.84762994	23	-86.87098244	20.85017815	45	-86.87022334	20.85305663
2	-86.87251541	20.84773927	24	-86.87091338	20.85029802	46	-86.8701972	20.85318905
3	-86.87242874	20.84784437	25	-86.87084499	20.85041692	47	-86.87017133	20.85332372
4	-86.87233754	20.8479503	26	-86.87077732	20.85053549	48	-86.87014409	20.85345758
5	-86.87224565	20.8480538	27	-86.87074311	20.85066859	49	-86.87011401	20.8535884
6	-86.87214634	20.84815234	28	-86.87071571	20.85080035	50	-86.87008592	20.85372105
7	-86.87206859	20.84826714	29	-86.870687	20.85093355	51	-86.87005461	20.85385292
8	-86.87200472	20.84838868	30	-86.87065867	20.85106638	52	-86.87003906	20.85398748
9	-86.87193665	20.84850784	31	-86.87062771	20.85119738	53	-86.87006004	20.85412227
10	-86.87186769	20.84862562	32	-86.87059818	20.85133146	54	-86.87017203	20.85420645
11	-86.87179977	20.84874517	33	-86.87057071	20.85146379	55	-86.87028389	20.85429202
12	-86.87173125	20.84886494	34	-86.87054333	20.85159624	56	-86.87039349	20.85437684
13	-86.87166386	20.84898371	35	-86.87051415	20.85172947	57	-86.87050537	20.85446496
14	-86.87159519	20.84910337	36	-86.8704846	20.85186181	58	-86.8706198	20.85454822
15	-86.87152761	20.8492222	37	-86.87045562	20.85199507	59	-86.87075135	20.85460649
16	-86.87145917	20.84934186	38	-86.87042721	20.85212805	60	-86.87088604	20.85465326
17	-86.87139041	20.84946139	39	-86.87039484	20.85226061	61	-86.87102075	20.85470152
18	-86.87132213	20.84958	40	-86.87036563	20.85239271	62	-86.87115552	20.85474894
19	-86.8712538	20.84970044	41	-86.87033334	20.85252421	63	-86.87128998	20.85479696
20	-86.87118602	20.84982019	42	-86.87030197	20.85265681	64	-86.87142503	20.85484509
21	-86.87111178	20.84993909	43	-86.87027683	20.85278942	65	-86.87156222	20.85489336
22	-86.87104986	20.85005904	44	-86.87024993	20.85292314			

Atención a los Navegantes: Para su conocimiento, demás prevenciones y precauciones.

Fuente: SEMAR

Elaboró: L.C.A. Blanca Lucido Toto

La siguiente información la encontrarán en <https://www.gob.mx/semar/unicapam/acciones-y-programas/avisos-nauticos-160787>