


21 de enero de 2016.

LA **PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR** (PROFECO) CONJUNTAMENTE CON LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS DEL CONSUMIDOR DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (*U.S. CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION, CPSC, POR SU NOMBRE Y SIGLAS EN INGLÉS*), LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DE TRÁFICO EN CARRETERAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (*National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, POR SU NOMBRE Y SIGLAS EN INGLÉS*), LA AGENCIA HEALTH CANADA Y LA AGENCIA DE TRANSPORTE DE CANADÁ, COMUNICAN SOBRE EL LLAMADO A REVISIÓN QUE EFECTUARÁ LA EMPRESA **BRITAX CHILD SAFTY, INC.** A LOS AUTOASIENTOS PARA INFANTES QUE COMERCIALIZA, ESPECÍFICAMENTE LOS MODELOS B-SAFE 35, B-SAFE 35 ELITE Y B-SAFE 35 TRAVEL SYSTEM, DEBIDO A QUE EL MANGO PARA CARGARLO PUEDE FISURARSE Y ROMPERSE, LO CUAL REPRESENTA UN RIESGO DE CAÍDA PARA EL NIÑO OCUPANTE.



La Profeco y las instancias internacionales antes mencionadas trabajan, y comunican conjuntamente, como parte de sus programas de Red de Alerta Rápida cada una de sus acciones de verificación y vigilancia en materia de seguridad de productos, por lo cual y en beneficio y seguridad de los consumidores han ordenado al mercado norteamericano el retiro de **75,822** auto asientos para infantes, fabricados y distribuidos por la empresa **Britax Child Safety Inc.**, en virtud de que:

- **El mango utilizado para cargar el auto asiento para infantes puede fisurarse y romperse, permitiendo que se estelle en el suelo inadvertidamente representando un riesgo de lesión al niño ocupante.**

Como parte de las medidas de seguridad para evitar que afecte la seguridad de los consumidores, las autoridades de gobierno involucradas recomiendan inmediatamente a las y los consumidores propietarios de este tipo de productos dejar de utilizarlos por el mango, hasta que reciban el kit de reparación. Es importante señalar que el kit será enviado a cada uno de los distribuidores autorizados de la marca dentro de 7 a 10 días hábiles a partir de la solicitud del propietario sin que genere costo alguno. El kit de remplazo fue avalado y certificado por el laboratorio de la marca cumpliendo con el diseño original del producto.

Los modelos afectados por esta situación se detallan en la siguiente tabla:

Auto asientos para infantes de la marca Britax	Número de modelos	Fecha de producción	Unidades afectadas
B-Safe 35	E9LU65M, E9LU65P, E9LU63F, E9LU66R, E9LS63F, EXLU65M	1 de octubre de 2014 hasta 1 de julio de 2015	México: 922 E.U.A.: 71,000 aprox. Canadá: 3,900 aprox.
B-Safe 35 Elite	E9LS55T, E9LS56P, E9LS55U, E9LS66C, E9LS65U, S914900, S915400, S915200, S921900, S01635200		
B-Safe 35 Travel System	S914900, S915400, S915200, S921900, S01635200		





Red de Alerta Rápida

Alerta No. 01/2016

La empresa contactará y enviará el kit de remplazo a los consumidores que realizaron el registro de su producto, y a los propietarios que no lo han hecho se les invita a que visiten la página de Internet: www.bsaf35recall.com para registrarse a la campaña de servicio.

En caso de tener alguna duda o requerir asistencia podrán contactar a la empresa a través de los siguientes medios:

- Vía telefónica al número **001-880-683-2043**
- Vía correo electrónico a la dirección Britax.Recall@britax.com
- Visitando la página web www.us.Britax.com

La red de distribuidores autorizados de **Britax Child Safety Inc.** en México se encuentra notificada del lanzamiento de la presente campaña y preparada para atender este proceso junto a los consumidores propietarios involucrados.

Finalmente, se informa que la presente **ALERTA** está siendo publicada conjunta y simultáneamente en los portales institucionales de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU., Health Canada en Canadá y de la Profeco en México, autoridades que estarán vigilando el cumplimiento de las acciones a cargo de la empresa, estando atentas para captar las quejas de las y los consumidores y brindar la asesoría necesaria, a través de las siguientes vías de contacto:

- **Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU.:**
 - ✓ <http://www.cpsc.gov/en/Recalls/2016/CPSC-NHTSA-and-Britax-Announce-Recall-of-Infant-Car-Seats>
- **Health Canada de Canadá:**
 - ✓ <http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/56686r-eng.php>
- **Procuraduría Federal del Consumidor:**
 - ✓ http://www.profeco.gob.mx/Verificacion/alertas_nvo.asp
 - ✓ www.alertas.gob.mx
 - ✓ Correo electrónico rar@profeco.gob.mx
 - ✓ Al teléfono del consumidor 5568 8722 en el D.F. y zona metropolitana, y 01 800 468 8722, larga distancia sin costo desde el resto del país.

-000-

