

DEPENDENCIA O ENTIDAD:		SIGLAS:		RAMO:																				
UR	CLAVE_CICOP	CONCEPTO	PARISMA_ESPECIFICA	VALOR_ESTIMADO	VALOR_BENEFICIARIOS	VALOR_INICIAL	CANTIDAD	UNIDAD_MEDIDA	UNIDAD_MEDIDA	CARACTER_PROCESAMIENTO	ENTRADA_FINANCIARIA	PORCENTAJE_TRIMESTRES	PORCENTAJE_TRIMESTRES	PORCENTAJE_TRIMESTRES	PORCENTAJE_TRIMESTRES	FECHA_REGISTRO	PLURIANUAL	AÑOS_PLURIANUALES	VALOR_TOTAL_PLURIANUAL	CLAVE_PROGRAMA_FEDERAL	FECHA_INICIO_OBRA	FECHA_FIN_OBRA	TIPO_PROCESAMIENTO	
TDO	62905023	Dictamen de estabilidad y seguridad estructural y buen est	62905	2000000		2000000	1	97 N			9	0	15	45	40	2021-01-28	0	0	0	0	0	2021-06-07	2021-12-17	13P
TDO	62905023	Estudio geotécnico actualizado para la sede del IMP	62905	1500000		1500000	1	97 N			9	0	15	45	40	2021-01-28	0	0	0	0	0	2021-06-07	2021-12-17	13P
TDO	62202010	Reparación y mantenimiento de barda del IMP Sede, calle	62202	1500000		1500000	1	611 N			9	0	0	55	45	2021-01-28	0	0	0	0	0	2021-07-01	2021-12-17	13P
TDO	62905023	Director responsable de obra para la gestión y obtención	62905	200000	200000	200000	1	97 N			9	0	100	0	0	2021-01-28	0	0	0	0	0	2021-05-03	2021-06-30	13P
TDO	62905023	Director responsable de obra para seguimiento de los tra	62905	200000	200000	200000	1	97 N			9	0	0	55	45	2021-01-28	0	0	0	0	0	2021-07-01	2021-12-17	13P
TDO	62701010	Instalación y distribución del sistema UPS en IMP Sede	62701	1500000		1500000	1	611 N			9	0	15	45	40	2021-01-28	0	0	0	0	0	2021-06-07	2021-12-17	13P
TDO	62701010	Adecuación de instalaciones para la modernización de tab	62701	3229706		3229706	1	611 N			9	0	15	45	40	2021-01-28	0	0	0	0	0	2021-06-07	2021-12-17	13P
TDO	62201014	Construcción de salidas de emergencia en los cuerpos "A"	62201	1696387		1696387	1	611 N			4	0	15	45	40	2021-01-28	0	0	0	0	0	2021-06-07	2021-12-17	13P