


AVISO NÁUTICO No. 168/2022

Fecha	11 de abril del 2022			
Asunto	Boya Escollera Sur, Boya No. 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 10			
Litoral	Golfo de California			
Estado	Baja California Sur			
Localidad	La Paz (Marina Palmira)			
STATUS:	Retiradas temporalmente (por mantenimiento y cambio de estación)			
Clave cuaderno de faro	Señales de ayudas a la navegación	Situación geográfica		Características luminosas
		Latitud (Norte)	Longitud (Oeste)	
03-835	Boya Escollera Sur	24° 11' 10.0"	110° 18' 13.59"	1 D.V. Periodo 5 seg Luz Eclipse 0.5 4.5 Alcance luminoso 2.0 MN
03-845	Boya No. 1	24° 11' 9.0"	110° 18' 13.75"	1 D.V. Periodo 3 seg Luz Eclipse 0.5 2.5 Alcance luminoso 1.0 MN
03-845.1	Boya No. 3	24° 11' 7.05"	110° 18' 13.92"	1 D.V. Periodo 3 seg Luz Eclipse 0.5 2.5 Alcance luminoso 1.0 MN
03-845.2	Boya No. 2	24° 11' 9.63"	110° 18' 15.03"	1 D.R. Periodo 3 seg Luz Eclipse 0.5 2.5 Alcance luminoso 1.0 MN
03-845.3	Boya No. 4	24° 11' 7.47"	110° 18' 15.18"	1 D.R. Periodo 3 seg Luz Eclipse 0.5 2.5 Alcance luminoso 1.0 MN
03-845.4	Boya No. 6	24° 11' 3.82"	110° 18' 15.57"	1 D.R. Periodo 3 seg Luz Eclipse 0.5 2.5 Alcance luminoso 1.0 MN
03-845.5	Boya No. 8	24° 11' 0.92"	110° 18' 15.92"	1 D.R. Periodo 3 seg Luz Eclipse 0.5 2.5 Alcance luminoso 1.0 MN
03-845.6	Boya No. 10	24° 10' 56.83"	110° 18' 16.33"	1 D.R. Periodo 3 seg Luz Eclipse 0.5 2.5 Alcance luminoso 1.0 MN
Atención a los Navegantes: Para su conocimiento, demás prevenciones y precauciones.				
Fuente: Capitanía de Puerto Regional en La Paz, B.C.S.				
Elaboró: L.C.A Blanca Lucido Toto				

La siguiente información la encontrarán en <https://www.gob.mx/semar/unicapam/acciones-y-programas/avisos-nauticos-160787>