


AVISO NÁUTICO No. 509/2022

| | |
|---|---|
| Fecha | 13 de septiembre de 2022 |
| En seguimiento | Al Aviso Náutico 479 del 06 de septiembre del 2022 |
| Asunto | Boya No. 2 Punta Sam. |
| Litoral | Mar Caribe |
| Estado | Quintana Roo. |
| Localidad | Punta Sam. |
| Clave de cuadernos de faros. | 23 - 265 |
| STATUS: | Restaurado a su posición (Operando) |
| Situación geográfica | Latitud 21° 13' 51.24" Norte Longitud 086° 47' 25.08" Oeste |
| Características luminosas. | 1 D.R. Periodo 3.0 seg. Luz Eclipse 0.5 2.5 Alcance luminoso 3.0 MN |
| Atención a los Navegantes: | Para su conocimiento, demás prevenciones y precauciones. |
| Fuente: Capitanía de Puerto Regional en Puerto Juárez, Q. Roo. | |
| Elaboró: Tte. Corb. S. Met. Nav. (N) L. Ccias. At. Víctor Alejandro Camargo Barona. | |

La siguiente información la encontrarán en <https://www.gob.mx/semar/unicapam/acciones-y-programas/avisos-nauticos-160787>

