

FECHA: 11 MARZO 2024

ALERTA 33/2024



**TESLA AUTOMOBILES SALES
AND SERVICES MÉXICO,
S. de R.L. de C.V.**

TOTAL DE UNIDADES INVOLUCRADAS:
548

MODELO: TESLA MS
AÑO: 2021-2023



MODELO: TESLA MX
AÑO: 2021-2023



RIESGO:

Es posible que diversos vehículos corriendo la versión de software 2021.36 y versiones posteriores hasta la versión 2023.44.30, excluyeran inadvertidamente la funcionalidad de bloqueo.

CONSECUENCIA DEL RIESGO:

Las puertas del habitáculo se desengancharan de la posición de cierre durante un choque.

CONTRAMEDIDA:

Se enviará una actualización de software que incorpora la funcionalidad de desbloqueo.

ACCIONES:

TESLA AUTOMOBILES SALES AND SERVICES MÉXICO, S. de R.L. de C.V., implementará las siguientes acciones:

- Notificará a los propietarios de los vehículos por correo electrónico
- Publicará el llamado a revisión en la aplicación de TESLA y en la liga directa dentro de su sitio web.

VIGENCIA:

INICIO: 12 de diciembre de 2023

VIGENCIA: INDETERMINADA

MEDIOS DE CONTACTO TESLA:

- Teléfono: 800 228 8145
- E-mail: servicehelpna@tesla.com
- Página web: https://www.tesla.com/es_mx
- Liga directa del llamado a revisión:
<https://service.tesla.com/en-US/vin-recall-search>

REPORTES DE DAÑOS:

TESLA AUTOMOBILES SALES AND SERVICES MÉXICO, S. de R.L. de C.V., indica al 12 de febrero de 2024, no haber sido reportada de la materialización de daños o incidente alguno en los vehículos involucrados en territorio mexicano.

Finalmente, se invita a los consumidores que hayan realizado cambio de propietario, que informen a través de los medios señalados, los datos de contacto de los propietarios actuales.

PROFECO seguirá atento al cumplimiento de esta alerta y pone a su disposición el Teléfono del Consumidor (55) 5568 8722 en la Ciudad de México y Zona Metropolitana y 800 468 8722 en el resto del país para atender quejas y brindar asesoría.

-00-