

SAMARIA NUEVA ZELANDIA CON PROTECCIÓN MARGINAL		
Ficha:	219	Dependencia a Cargo: CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LOS HABITANTES DE LA RANCHERIA HABANERO, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, ESTADO DE TABASCO.	
Coordenadas(UTM):	X=	Y=
Comentarios de inspección		
<p>PROTECCIÓN MARGINAL SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES, LA RECOMENDACIÓN GENERAL ES CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO</p>		

DESAZOLVE PARA EL CAUCE PILOTO TRAMO PUENTE SAMARIA A LA ALTURA DE LA RANCHERIA EL HABANERO 1A SECCION, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, ESTADO DE TABASCO.		
Ficha	226	Dependencia a Cargo: CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LOS HABITANTES DE LA RANCHERIA HABANERO, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, ESTADO DE TABASCO.	
Coordenadas(UTM):	X= 464872.3	Y= 1985471.5
Comentarios de inspección:		
<p>SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.</p>		

### 1.4.2 MUNICIPIO CENTRO

Su extensión es de 1,714.77 km<sup>2</sup>, los cuales corresponden al 6.9% del total del estado; esto coloca al municipio en el séptimo lugar en extensión territorial, dentro del territorio tabasqueño. Colinda al norte con Centla, al sur con Teapa y Jalapa, al oeste con Nacajuca y Cunduacán, y al este con Macuspana. Ver Figura 1.12.

Los principales recursos hidrológicos del municipio son las aguas del río Grijalva con sus afluentes, los ríos Samaria, Carrizal y el Viejo Mezcalapa. Las principales lagunas en el municipio son: la de Las Ilusiones, la de Chilapa, El Campo, El Horizonte, Puché y Maluco, que en su conjunto ocupan alrededor de 13,000 hectáreas, mismas que representan el 6.4% del área municipal del estado; también hay otras importantes como son: Ismate Chilapa, Jaguacté, El Corcho, Sabana Nueva, El Manguito, Jitalito, Playa del Pozo, El Vigía, Trujillo El Cuhy, El Pueblo, El Campo, El Guao y El Espino.



Figura 1.12 Ubicación del municipio Centro en el estado de Tabasco (Instituto de Ingeniería, 2014)

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA  
POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA  
(PROHTAB)

A continuación, en la Tabla 1.3 muestra la relación de infraestructura de protección contra inundaciones en el municipio Centro y más adelante se presentan las fichas para la elaboración del catálogo de infraestructura.

**Tabla 1.3 Infraestructura de protección contra inundaciones para Centro**

FICHA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
2	BORDO DE PROTECCIÓN AEROPUERTO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	LAGUNA LOS ZAPOTES-LAGUNA DON JULIÁN	513263.5944	1990365.813
3	BORDO DE PROTECCIÓN AEROPUERTO DEL KM. 4+000 AL KM. 6+400, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	LAGUNA LOS ZAPOTES-LAGUNA DON JULIÁN	515753.5359	1990207.538
4	BORDO DE PROTECCIÓN EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CARRIZAL, EN LAS COLONIAS LIBERTAD Y CARLOS A. MADRAZO Y EN LA COLONIA ANACLETO CANABAL 2A. SECCIÓN (PUNTA BRAVA), EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	504931.990290999	1992650.6
5	BORDO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO GRIJALVA DESDE LA CALLE JUAN JOVITO (MONUMENTO DE DONALDO COLOSIO), SOBRE LA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO HASTA LA CALLE AQUILES CALDERÓN MARCHENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO GRIJALVA	509109.6252	1988608.632
6	BORDO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO GRIJALVA SOBRE LA CARRETERA VILLAHERMOSA-TORNO LARGO A PARTIR DE LA CALLE AQUILES CALDERÓN MARCHENA (GAVIOTAS SUR, SECTOR COQUITOS), HASTA EL PUENTE GRIJALVA II EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO GRIJALVA	511449.258	1986800.034
7	BORDO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO GRIJALVA A LA ALTURA DE EL ZAPOTE I (TINTILLO), EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO GRIJALVA	516293.4686	1990169.256
8	BORDO DE PROTECCIÓN AEROPUERTO EN EL TRAMO DEL KM 0+720 AL KM 1+000 EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	LAGUNA LOS ZAPOTES-LAGUNA DON JULIÁN	511904.5103	1990258.3

FICHA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
9	BORDO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO CARRIZAL, EN EL BOULEVARD MIGUEL ALEMÁN DESDE LA COLONIA BUENAVISTA HASTA LA GLORIETA LA ISLA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	503672.7	1989570.9
10	BORDO DE PROTECCIÓN EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO CARRIZAL DE LA CENTRAL DE ABASTO HASTA LA COLONIA NUEVA VILLA DE TRABAJADORES EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	503672.6663	1989570.934
11	BORDO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO CARRIZAL DESDE EL CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEMEX HASTA EL PUENTE TIERRA COLORADA III, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	507345.9372	1992670.395
12	BORDO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO CARRIZAL DESDE EL PUENTE LA PIGUA HASTA LA PRIVADA LA PIGUA II EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	510104.6133	1992427.915
13	BORDO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO CARRIZAL DESDE LA CALZADA ARCADIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ HASTA EL PUENTE GRIJALVA IV, CONSIDERANDO LA CONFLUENCIA DE LOS RÍOS CARRIZAL Y GRIJALVA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO GRIJALVA	510704.9067	1991023.15
14	BORDO AEROPUERTO DEL KM. 6+400 AL KM. 8+100 EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	LAGUNA LOS ZAPOTES-LAGUNA DON JULIÁN	515753.5359	1990207.538
15	BORDO DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CARRIZAL EN UNA LONGITUD DE 300 METROS AGUAS ABAJO DEL PUENTE LA PIGUA MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	510104.6133	1992427.915
16	BORDO SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CARRIZAL EN UNA LONGITUD DE 1.5 KM. AGUAS ABAJO DE LA TERMINACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LA COLONIA INDECO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	510552.1983	1991748.044
17	BORDO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO GRIJALVA SOBRE EL PERÍMETRO DE LA COLONIA LA MANGA III EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO GRIJALVA	509501.7206	1990273.277

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA  
POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA  
(PROHTAB)

FICHA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
30	MORROS DE LOS ESPIGONES EXISTENTES EN LA RANCHERÍA CORREGIDORA 5a. SECCIÓN MARGEN DERECHA DEL RIO CARRIZAL, EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, ESTADO DE TABASCO	RIO CARRIZAL	487298.6954	1984973.775
31	ESTRUCTURA DE CONTROL SOBRE EL RÍO CARRIZAL, EN EL MUNICIPIO DE REFORMA, ESTADO DE CHIAPAS.	RIO CARRIZAL	470182.9252	1985630.267
32	MARGEN IZQUIERDA DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL SOBRE EL RÍO CARRIZAL Y PROTECCIONES MARGINALES, EN EL MUNICIPIO DE REFORMA, ESTADO DE CHIAPAS.	RIO CARRIZAL	470182.9252	1985630.267
33	MARGEN DERECHA DEL RIO CARRIZAL, TRAMO ENTRE PUENTES (MAXIMINO PÉREZ FRÍAS), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	RIO CARRIZAL	508143.135	1993151.671
34	BORDO AEROPUERTO (TRAMO GLORIETA TABASCO), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	LAGUNA LOS ZAPOTES-LAGUNA DON JULIÁN	510591.8691	1990160.126
35	BORDO AEROPUERTO (TRAMO DEL KM. 2+640 AL KM. 2+927), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	LAGUNA LOS ZAPOTES-LAGUNA DON JULIÁN	511904.5103	1990258.3
36	CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	RIO GRIJALVA	519379.4719	1993945.084
37	CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO (TRAMO 2), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	RIO GRIJALVA	519379.4719	1993945.084
38	TERRAPLÉN CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN MARGINAL EN EL FRACC. CARRIZAL, MARGEN DERECHA DEL RIO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	RIO CARRIZAL	508182.2439	1993142.468
39	PROTECCIÓN MARGINAL EN LA RA. BUENAVISTA, MARGEN DERECHA DEL RIO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	RIO CARRIZAL	492107.7054	1985941.78
40	BORDO AEROPUERTO (TRAMO DEL KM. 8+060 AL KM. 8+110), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	LAGUNA LOS ZAPOTES-LAGUNA DON JULIÁN	517462.8574	1988964.63
41	BORDO CAMINO CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN MARGINAL A BASE DE TAPETE DE CONCRETO FLEXIBLE, EN LA MARGEN DERECHA DEL ARROYO ZAPOTE I, R/A. BARRANCA Y GUANAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	ARROYO ZAPOTE I	516189.8885	1991323.17
42	CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO II, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO GRIJALVA	516620.8	1991847.7
43	DESAZOLVE Y AMPLIACIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA DEL DREN JUAN GIL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	DREN JUAN GIL	514417.6957	1978030.733

FICHA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
44	DESAZOLVE Y AMPLIACIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA DEL ARROYO ZAPOTE I, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	ARROYO ZAPOTE I	516324.6569	1989794.961
45	DESAZOLVE Y AMPLIACIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA DEL ARROYO ZAPOTE II, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	ARROYO ZAPOTE II	514739.0542	1990550.029
46	BORDO DE PROTECCIÓN DEL CAUCE DE ALIVIO EL CENSO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO DE LA SIERRA	513892.4843	1977589.045
47	CAUCE DE ALIVIO EL CENSO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO DE LA SIERRA	513892.4843	1977589.045
48	PROTECCIÓN MARGINAL Y DEL MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	502008.6465	1988254.125
49	PROTECCIÓN MARGINAL Y DEL MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN (SECTOR LOS MARTÍNEZ), MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	500485.5699	1987262.608
50	BORDO CD. INDUSTRIAL, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CARRIZAL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	RIO CARRIZAL	509278.3206	1993195.201
51	BORDO CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN MARGINAL EN LA COL. JOSE MARÍA PINO SUAREZ, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	507811.7877	1993123.877
52	BORDO CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN MARGINAL EN LA COL. JOSE MARÍA PINO SUAREZ (COMPUERTA EL GUAYABO) Y COL. TIERRA COLORADA, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	507142.8154	1992534.482
53	BORDO CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN MARGINAL EN LA COL. INDECO, MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	510407.8025	1992344.174
54	MURO DE CONTENCIÓN LONGITUDINAL DE CONCRETO ARMADO EN LA COL. CARRIZAL, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	503200.1218	1989390.452
55	PROTECCIÓN MARGINAL Y MURO DE CONCRETO EN LA COLONIA INDECO,	RIO CARRIZAL	510541.2342	1991905.081

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA  
POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA  
(PROHTAB)

FICHA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
	MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO			
56	MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN MARGINAL EN LA COL. JOSE MARÍA PINO SUAREZ, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	RIO CARRIZAL	508083.4	1993244.5
57	BORDO EXISTENTE CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN MARGINAL EN LA RÍA. AZTLAN 1RA SECCIÓN, MARGEN DERECHA DEL RÍO GRIJALVA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO GRIJALVA	525267.2721	1995098.122
58	BORDO CAMINO CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN MARGINAL EN RANCHERÍA ACACHAPAN 1A. SECCIÓN, MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	516492.0919	1992463.595
59	BORDO CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN MARGINAL EN LA COL. JOSE MARÍA PINO SUAREZ, MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO SAM'S CLUB.	RIO CARRIZAL	508389.5	1993255.7
60	BORDO CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN MARGINAL EN LA COL. JOSE MARÍA PINO SUAREZ, MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO TIERRA COLORADA.	RIO CARRIZAL	508389.5	1993255.7
61	BORDO CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN MARGINAL Y MURO DE CONCRETO ARMADO EN LA COL. CARRIZAL, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	503183.1352	1988960.506
62	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA RANCHERÍA EMILIANO ZAPATA, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	503128.3	1989511.5
63	BORDO CAMINO CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN MARGINAL Y MURO DE CONCRETO ARMADO EN LA RANCHERÍA ANACLETO CANABAL 1A. SECC., MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	503065.8	1988763.8

FICHA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
64	BORDO CAMINO CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN MARGINAL EN LA RANCHERÍA BARRANCA Y GUANAL (TRAMO 2), MARGEN DERECHA DEL RÍO GRIJALVA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO GRIJALVA	516145.4942	1990600.308
65	BORDO CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN MARGINAL EN LA COL. GAVIOTAS,(TRAMO I, II, III Y IV) MARGEN DERECHA DEL RÍO GRIJALVA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO GRIJALVA	509524.7	1987076.8
66	CANALIZACIÓN"LAGUNA LOS ZAPOTES-LAGUNA DON JULIAN", MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	SIERRA-BAJO GRIJALVA	517,070.1	1,990,892.7
67	BORDO CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN MARGINAL EN LA COL. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ (SECTOR COMPUERTAS), MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	507437.9	1992794.9
68	BORDO CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN MARGINAL EN LA COL. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ (SECTOR COMPUERTAS) TRAMO 2, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	507437.9	1992794.9
69	BORDO EN LA RANCHERÍA LA MANGA 2A. SECC.,(TRAMO DEL 1 AL 3), MARGEN DERECHA DEL RÍO GRIJALVA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO GRIJALVA	513117.9	1990990.5
70	CANALIZACIÓN DEL CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO GRIJALVA	519379.5	1993945.1
71	CAUCE DE ALIVIO SABANILLA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO..	RIO DE LA SIERRA	513892.5	1977589.0
72	DESAZOLVE DEL CAUCE DE ALIVIO EL CENSO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO DE LA SIERRA	514739.1	1990550.0
73	SECCIÓN HIDRÁULICA DEL DREN MEDELLÍN Y SOBREELEVACIÓN DE LOS BORDOS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	DREN MEDILLIN	510477.4	1995851.7
74	SECCIÓN HIDRÁULICA DEL DREN EMILIANO ZAPATA Y SOBREELEVACIÓN DE LOS BORDOS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	DREN EMILIANO ZAPATA	502939.2	1990069.9
75	SECCIÓN HIDRÁULICA DEL DREN VALLADOLID Y SOBREELEVACIÓN DE LOS	DREN VALLADOLID	481480.5	1985497.8

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA  
POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA  
(PROHTAB)

FICHA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
	BORDOS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.			
76	BORDO CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN MARGINAL EN LA RA. EMILIANO ZAPATA, MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	503340.0	1989709.2
77	BORDO CAMINO CON PROTECCIÓN MARGINAL EN LA RANCHERÍA BARRANCA Y GUANAL (TRAMO I)	RIO GRIJALVA	516145.5	1990600.3
78	BORDO CAMINO CON PROTECCIÓN MARGINAL EN LA RANCHERÍA BARRANCA Y GUANAL (TRAMO III, IV, V, VI Y VII)	RIO GRIJALVA	518218.1	1992396.9
79	PROTECCIÓN MARGINAL EN CORREGIDORA STA. SECCIÓN (SECTOR ZAPATA), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO VIEJO MEZCALAPA	487774.3	1984883.7
80	BORDO CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN MARGINAL EN LA COL. ASUNCIÓN CASTELLANOS, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	508826.9	1993430.4
81	CANALIZACIÓN DEL CAUCE DE ALIVIO "EL CENSO" SOBRE EL RÍO DE LA SIERRA EN LA LOCALIDAD DE EL CENSO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	RIO DE LA SIERRA	513892.5	1977589.0
82	TERRAPLÉN CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN MARGINAL EN LA COL. PINO SUAREZ(SECTOR EL MANGAL), MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	RIO CARRIZAL	509111.0441	1993153.941
83	TERRAPLÉN CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN MARGINAL EN LA COL. PINO SUÁREZ(SECTOR EL MANGAL), TRAMO 2, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	509111.0441	1993153.941
84	CANALIZACIÓN DEL CAUCE DE ALIVIO "SABANILLA" SOBRE EL RÍO DE LA SIERRA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	RIO DE LA SIERRA	513892.5	1977589.0
85	PROTECCIÓN MARGINAL EN LA COL. ASUNCIÓN CASTELLANOS, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	508826.9	1993430.4
86	ESPIGON EN LA COL. GAVIOTAS, MARGEN DERECHA DEL RÍO GRIJALVA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO GRIJALVA	510269.8	1985831.6

FICHA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
87	PROTECCIÓN MARGINAL EN LA RANCHERÍA BARRANCA Y GUANAL (TRAMO 2), MARGEN DERECHA DEL RÍO GRIJALVA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO GRIJALVA	516145.5	1990600.3
88	TERRAPLÉN CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN MARGINAL EN LA RANCHERÍA BUENAVISTA 2A. SECC., KM 14+500, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	491599.5	1984060.3
89	BORDO SAMARIA-ZAVALA CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN MARGINAL EN LA RANCHERÍA PLÁTANO Y CACAO PRIMERA SECCIÓN, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	482721.3	1986068.6
90	BORDO SAMARIA-ZAVALA CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN MARGINAL EN LA RANCHERÍA GONZÁLEZ SEGUNDA SECCIÓN, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	489382.6625	1986018.049
91	BORDO SAMARIA-ZAVALA CON SU CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN MARGINAL EN LA RANCHERÍA GONZÁLEZ CUARTA. SECCIÓN, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	491722.0449	1984399.185
92	MORROS DE LOS ESPIGONES CONSTRUIDOS CON ELEMENTOS DE MORTERO EN LA RANCHERÍA CORREGIDORA 4° SECCIÓN LIMITE CON LA RANCHERÍA NICOLÁS BRAVO, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	473951.0	1985987.3
102	PROTECCIÓN MARGINAL DEL CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	RIO GRIJALVA	519379.4719	1993945.084
103	BORDO DEL CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO II, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO GRIJALVA	516620.8	1991847.7
104	PROTECCIÓN MARGINAL EN EL SITIO DENOMINADO PARKEZOTE, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	RIO CARRIZAL	510437.5	1991707.4
105	PROTECCIÓN DEL CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO (TRAMO I Y II), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO GRIJALVA	519379.5	1993945.1
106	ESPIGON DE PROTECCIÓN EN LA COLONIA GAVIOTAS SECTOR PUENTE	RIO GRIJALVA	509524.7	1987076.8

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA  
POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA  
(PROHTAB)

FICHA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
	GRIJALVA II- ARMENIA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.			
107	SEGUNDA ETAPA DE LA PROTECCIÓN DEL CAUCE DE ALIVIO SABANILLA-EL CENSO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	RIO DE LA SIERRA	513861.0	1977545.1
108	MURO DE PROTECCIÓN EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO VIEJO MEZCALAPA TRAMO I AL VII (CURAHUESO-PUENTE PEDRERO), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	RIO VIEJO MEZCALAPA	503809.0075	1985573.624
109	MURO DE PROTECCIÓN DEL MALECÓN LEANDRO ROVIROSA WADE (TRAMO I AL III), EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO.	RIO GRIJALVA	508891.9121	1988806.141
110	MURO DE PROTECCIÓN DEL MALECÓN CARLOS A. MADRAZO (TRAMO I AL IV), EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO.	RIO GRIJALVA	508212.855	1988143.873
111	MURO Y BORDO DE PROTECCIÓN EN LA COL. INDECO (TRAMO I AL IV), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	RIO CARRIZAL	512109.8443	1993463.811
112	PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO GRIJALVA	519430.7074	1993867.075
113	PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO II, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO GRIJALVA	516620.8	1991847.7
114	PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAUCE DE ALIVIO EL CENSO, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO DE LA SIERRA	513892.4843	1977589.045
115	TERCERA ETAPA DE LA PROTECCIÓN MARGINAL DEL CAUCE ALIVIO EL TINTILLO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO GRIJALVA	519379.4719	1993945.084
116	BORDO DE PROTECCIÓN DEL BORDO ACACHAPAN 1ERA.Y 3ERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO GRIJALVA	516492.0919	1992463.595
117	DESAZOLVE DEL ARROYO ZAPOTE II (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	ARROYO ZAPOTE II	514708.0919	1990271.879
118	BORDO EL CENSO, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO DE LA SIERRA	513892.4843	1977589.045
119	BORDO DE PROTECCIÓN EN LA COLONIA GAVIOTAS SECTOR COQUITOS, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO DE LA SIERRA	510218.7817	1986047.648
120	BORDO DE PROTECCIÓN EN LA COLONIA GAVIOTAS SECTOR PUENTE GRIJALVA II-ARMENIA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO GRIJALVA	509524.736	1987076.828

FICHA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
121	PROTECCIÓN MARGINAL EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO LA SIERRA SECTOR COQUITOS, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO DE LA SIERRA	510096.0188	1986267.934
122	PUENTE SOBRE EL DREN JUAN GIL, EN LA RANCHERÍA EL CENSO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	DREN JUAN GIL	514497.2303	1977910.322
123	PROTECCIÓN MARGINAL EN CORREGIDORA STA. SECCIÓN (SECTOR ZAPATA), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO VIEJO MEZCALAPA	509501.7	1990273.27
124	MURO DE CONCRETO EXISTENTE EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO GRIJALVA A LA ALTURA DE LA COLONIA LA MANGA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO GRIJALVA	509501.7206	1990273.277
125	BORDO A BASE DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO DE PRÉSTAMO EN EL SECTOR MONAL III, MUNICIPIO DE CENTRO EDO DE TABASCO	RIO DE LA SIERRA	511032.1484	1985851.708
126	BORDO A BASE DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO DE PRÉSTAMO Y ARENA NATURAL, EN RANCHERÍA ACACHAPA Y COLMENA SEGUNDA SECCIÓN. MUNICIPIO DE CENTRO EDO DE TABASCO	RIO GRIJALVA	516492.0919	1992463.595
127	PROTECCIÓN MARGINAL DEL CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	RIO GRIJALVA	519379.5	1993945.1
128	BORDO DE PROTECCIÓN EN LA COL. INDECO (TRAMO III).	RIO CARRIZAL	511410.6	1991555.2
129	DESAZOLVE DEL ARROYO ZAPOTE I (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	ARROYO ZAPOTE I	516253.8553	1989356.351
130	BORDO DE PROTECCIÓN EN LA COLONIA GAVIOTAS SECTOR ARMENIA, MUNICIPIO DE CENTRO ESTADO DE TABASCO.	RIO GRIJALVA	509664.2284	1986307.054
131	BORDO DE PROTECCIÓN EN LA COLONIA GAVIOTAS SECTOR MONAL , MUNICIPIO DE CENTRO ESTADO DE TABASCO.	RIO DE LA SIERRA	511032.1484	1985851.708
132	PROTECCIÓN DEL MALECÓN CARLOS A. MADRAZO (TRAMO I) KM 2+200 AL 2+500, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	RIO GRIJALVA	508212.855	1988143.873
133	BORDO DE PROTECCIÓN MARGEN DERECHA Y SUS ESTRUCTURAS EN EL RIO SAMARIA, TRAMO ESTRUCTURA DE CONTROL AL PUENTE SAMARIA, MUNICIPIO DE REFORMA, ESTADO DE CHIAPAS.	RIO SAMARIA	470,294.9	1,986,496.3
134	BORDO DE PROTECCIÓN DE LA COLONIA CASA BLANCA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GRIJALVA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	RIO GRIJALVA	510,704.9	1,991,023.15

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA  
POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA  
(PROHTAB)

FICHA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
135	REUBICACIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN EN LA RANCHERÍA: BARRANCA Y GUANAL (TINTILLO) Y BARRANCA Y GUANAL 2DA SECCIÓN TRAMO I Y TRAMO II, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	SIERRA-BAJO GRIJALVA	516,307.3	1,991,564.5
136	BORDO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES TRAMO IV.- FRACCIONAMIENTO ISLAS DEL MUNDO, SANTA ELENA E ISLA, EN LA RANCHERÍA MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	CARRIZAL- VIEJO MEZCALAPA	501691.53	1987112.94
138	CANAL VERTEDOR Y BORDOS DE PROTECCIÓN DEL CAUCE DE ALIVIO SABANILLA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE LA SIERRA MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	SIERRA-BAJO GRIJALVA	512582.84	1979781.2
139	PUENTE VEHICULAR DEL CAUCE DE ALIVIO SABANILLA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE LA SIERRA MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	SIERRA-BAJO GRIJALVA	512569.88	1979827.01
140	TRAMO DE CAMINO Y BORDO IZQUIERDO, DEL CAUCE DE ALIVIO LAGUNA LOS ZAPOTES-LAGUNA DON JULIÁN, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	SIERRA-BAJO GRIJALVA	516235.9	1990828.45
141	CAUCE DE ALIVIO LAGUNA LOS ZAPOTES-LAGUNA DON JULIÁN, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	SIERRA-BAJO GRIJALVA	517070.05	1990892.74
142	BORDO DERECHO, ESTRUCTURA DE CONTROL Y DESAZOLVE DEL CANAL AEROPUERTO DEL CAUCE DE ALIVIO LAGUNA LOS ZAPOTES-LAGUNA DON JULIÁN, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	SIERRA-BAJO GRIJALVA	517270.97	1989838.99
143	DESAZOLVE DEL ARROYO ZAPOTE I (TERCERA ETAPA), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	SIERRA-BAJO GRIJALVA	516253.85	1989356.35
144	DESAZOLVE DEL ARROYO ZAPOTE II (TERCERA ETAPA), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	SIERRA-BAJO GRIJALVA	514708.09	1990271.88
153	CANAL MARGEN DERECHA Y CORTINA DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL SOBRE EL RIO CARRIZAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA DEL RÍO GRIJALVA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS.	CARRIZAL- VIEJO MEZCALAPA	470242.64	1985492.04
154	PROTECCIÓN MARGINAL (ESPIGONES) DEL CAUCE DE ALIVIO SABANILLA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE LA SIERRA MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	RIO DE LA SIERRA	512,265.3	1,979,737.0
155	RECTIFICACIÓN DEL CAUCE DE ALIVIO "EL CENSO" SOBRE EL RÍO DE LA SIERRA,	RIO DE LA SIERRA	513892.5	1977589.0

FICHA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
	MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO			
156	BORDO MARGEN IZQUIERDA CAUCE DE ALIVIO LAGUNA LOS ZAPOTES-LAGUNA DON JULIÁN, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	SIERRA-BAJO GRIJALVA	517,070.1	1,990,892.7
157	MURO DE PROTECCIÓN DEL MALECÓN CARLOS A. MADRAZO (TRAMO I) KM 2+200 AL 2+500, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	RÍOS DE LA SIERRA (VILLAHERMOSA)	508212.86	1988143.87
158	MURO DE PROTECCIÓN DE LA COLONIA CASA BLANCA Y ESTRUCTURA DE CONTROL DEL ARROYO EL NEGRO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO GRIJALVA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	CARRIZAL- VIEJO MEZCALAPA	509539.47	1990658.06
159	MURO DE TABLESTACA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL TRAMO PUENTE CARRIZAL 4 CALLE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DEL CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	CARRIZAL- VIEJO MEZCALAPA	504162.55	1990584.04
160	MURO DE TABLAESTACA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CARRIZAL, AGUAS ABAJO DEL PUENTE LA PIGUA I COLONIA INDECO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	CARRIZAL- VIEJO MEZCALAPA	509925.91	1992485.04
163	ESPIGÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CARRIZAL A LA ALTURA DEL PUENTE LA PIGUA I, COLONIA INDECO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	CARRIZAL- VIEJO MEZCALAPA	509851.71	1992509.84
165	RECTIFICACIÓN DEL CAUCE DE ALIVIO LAGUNA LOS ZAPOTES-LAGUNA DON JULIÁN, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	SIERRA-BAJO GRIJALVA	517,070.1	1,990,892.7
167	BORDO DE PROTECCIÓN DEL CAUCE DE ALIVIO LOS ZAPOTES-DON JULIÁN, BORDO DE PROTECCIÓN Y ESTRUCTURAS, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO. (I ETAPA)	SIERRA-BAJO GRIJALVA	516,712.2	1,989,451.3
174	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL MACAYO, MARGEN IZQUIERDA SOBRE EL RIO CARRIZAL, MUNICIPIO DE REFORMA CHIAPAS.	RIO CARRIZAL	470,211.2	1,985,693.2
175	PROTECCIÓN MARGINAL EN LOS CAUCES DE ALIVIO EL CENSO , EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO DE LA SIERRA	519,430.2	1,993,900.3
176	BORDO DE PROTECCIÓN DE LA COLONIA CASA BLANCA Y ESTRUCTURA DE CONTROL DEL ARROYO EL NEGRO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO GRIJALVA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	RIO GRIJALVA	509,539.5	1,990,658.1

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA  
POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA  
(PROHTAB)

FICHA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
177	ESTRUCTURA DE CONTROL EN LA COLONIA GUAYABAL Y ADECUACIÓN DE LAS DESCARGAS DE LOS CÁRCAMO EL NEGRO, EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO, EN EL ESTADO DE TABASCO.	RÍOS DE LA SIERRA (VILLAHERMOSA)	508,499.6	1,987,421.5
178	ESTRUCTURA DE CONTROL EN LA COLONIA GUAYABAL Y ADECUACIÓN DE LAS DESCARGAS DE LOS CÁRCAMO MÉNDEZ, EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO, EN EL ESTADO DE TABASCO.	RÍOS DE LA SIERRA (VILLAHERMOSA)	508,499.6	1,987,421.5
179	ESTRUCTURA DE CONTROL EN LA COLONIA GUAYABAL Y ADECUACIÓN DE LAS DESCARGAS DE LOS CÁRCAMO GAVIOTAS NORTE, EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO, EN EL ESTADO DE TABASCO.	RÍOS DE LA SIERRA (VILLAHERMOSA)	508499.61	1987421.48
180	CAUCE DE ALIVIO Y DE LA PROTECCIÓN MARGINAL DERECHA DEL RIO DE LA SIERRA AGUAS ARRIBA DE LA ESCOTADURA SABANILLA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	SIERRA-BAJO GRIJALVA	512649.69	1979861.21
181	ESTRUCTURA DE CONTROL "GUAYABAL" Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RÍOS DE LA SIERRA (VILLAHERMOSA)	508499.61	1987421.48
182	MURO DE PROTECCIÓN DE LA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES EN LA M.I. DEL RÍO VIEJO MEZCALAPA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	CARRIZAL- VIEJO MEZCALAPA	510704.91	1991023.15
183	BORDO DE PROTECCIÓN DE LA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES EN LA M.I. DEL RÍO VIEJO MEZCALAPA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	CARRIZAL- VIEJO MEZCALAPA	509539.47	1990658.06
184	BORDO DE PROTECCIÓN DE LA COLONIA CASA BLANCA (SOLDADO CAÍDO), MUNICIPIO DE CENTRO ESTADO DE TABASCO.	CARRIZAL- VIEJO MEZCALAPA	510916.38	1991261.69
185	ESTRUCTURA DE CONTROL EN EL FRACCIONAMIENTO MARCOS BUENDÍA, MUNICIPIO DE CENTRO ESTADO DE TABASCO.	CARRIZAL- VIEJO MEZCALAPA	507860.63	1986611.34
186	ESTRUCTURA DE CONTROL EN LA COLONIA SAN JOAQUÍN MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	CARRIZAL- VIEJO MEZCALAPA	502935.35	1986736
187	BORDO DE PROTECCIÓN SOBREELEVACIÓN DEL CAMINO EN LA RANCHERÍA IXTACOMITÁN MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	CARRIZAL- VIEJO MEZCALAPA	502023.66	1985493.78
188	MURO EN VENTANAS EXISTENTES DEL BORDO Y MURO DE PROTECCIÓN EN LA RANCHERÍA IXTACOMITÁN MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	CARRIZAL- VIEJO MEZCALAPA	501690.86	1984394.55
189	BORDO DE PROTECCIÓN DE LA COLONIA GAVIOTAS SECTOR ARMENIA Y COQUITOS DE LA M.I. DEL RÍO GRIJALVA	RÍOS DE LA SIERRA (VILLAHERMOSA)	510211.05	1986015.78

FICHA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
	MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO			
190	DESAZOLVE DE LOS DRENES "EL RETEN" Y "LA NACHITA" EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE CENTRO ESTADO DE TABASCO.	CARRIZAL- VIEJO MEZCALAPA	497124.78	1986411.94
191	BORDO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RANCHERÍA MIGUEL HIDALGO, TRAMO SECTOR LA RAYA DEL KM: 2+108.649 AL KM: 3+607.800 EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	CARRIZAL- VIEJO MEZCALAPA	499314.14	1985424.04
192	ACCESO Y BORDO IZQUIERDO DEL CANAL DE ALIVIO EL CENSO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	SIERRA-BAJO GRIJALVA	514016.87	1977687.43
193	BORDO IZQUIERDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CANAL DE ALIVIO EL CENSO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	SIERRA-BAJO GRIJALVA	514243.9	1977731.83
194	ESTRUCTURAS DE DESCARGA EN LA ZONA ENTRE BORDOS EL TINTILLO, MARGEN DERECHA DEL RÍO GRIJALVA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	SIERRA-BAJO GRIJALVA	518248.95	1992725.25
195	MURO DE PROTECCIÓN DE LA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO VIEJO MEZCALAPA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	CARRIZAL- VIEJO MEZCALAPA	508581.56	1984875.73
196	DESAZOLVE DEL DREN "EL RETEN" EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE CENTRO ESTADO DE TABASCO.	CARRIZAL- VIEJO MEZCALAPA	497641.83	1985801.34
197	PUENTE VEHICULAR, EN EL KM 6+500 DEL RÍO CULEBRA, EN LA RANCHERÍA LA ESTANCIA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	SIERRA-BAJO GRIJALVA	519763	2009253
213	PROTECCIÓN MARGINAL EN LA RA. EMILIANO ZAPATA, MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO CARRIZAL	503128.3	1989511.5
216	BORDOS DE PROTECCIÓN DEL CAUCE DE ALIVIO SABANILLA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO DE LA SIERRA MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	RIO DE LA SIERRA	512,582.8	1,979,781.2
217	ESTRUCTURAS, DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO SAMARIA, TRAMO ESTRUCTURAS ARROYO HONDO-RANCHERIA EL PASTAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA Y CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO SAMARIA	507396.3	2014037.1

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA  
POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA  
(PROHTAB)

FICHA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	LATITUD	LONGITUD
218	MURO DE PROTECCIÓN EN LA COLONIA GAVIOTAS SECTOR PUENTE GRIJALVA II-ARMENIA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO GRIJALVA	509524.7	1987076.8
222	ESPIGON DEL CAUCE DE ALIVIO-EL CENSO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	RIO DE LA SIERRA	513892.5	1977589.0
227	ESPIGONES SUS ESTRUCTURAS EN EL RIO SAMARIA, TRAMO ESTRUCTURA DE CONTROL AL PUENTE SAMARIA, MUNICIPIO DE REFORMA, ESTADO DE CHIAPAS.	RIO SAMARIA	470294.9	1986496.3

En el anexo correspondiente se encuentran las fichas del municipio Centro, las cuales se presentan en el formato proporcionado por la CONAGUA y contienen los siguientes puntos: dependencia responsable, objetivo de la obra, croquis de ubicación características generales y reporte fotográfico.

BORDO DE PROTECCIÓN AEROPUERTO, KM. 0+000 AL KM. 4+000			
Ficha	2	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER LOCALIDADES ALEDAÑAS AL BORDO AEROPUERTO, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X=	513263.6	Y= 1990365.8
Comentarios de inspección			
EI BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO			

BORDO DE PROTECCIÓN AEROPUERTO, KM. 4+000 AL KM. 6+400			
Ficha	3	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER LOCALIDADES ALEDAÑAS AL BORDO AEROPUERTO, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X= 515753.5	Y=	1990207.5
Comentarios de inspección			
<p>EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO</p>			

BORDO LONGITUDINAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL			
Ficha	4	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LOS HABITANTES EN LAS COLONIAS LIBERTAD Y CARLOS A. MADRAZO Y EN LA COLONIA ANACLETO CANABAL 2A. SECCIÓN (PUNTA BRAVA), EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X= 504932.0	Y=	1992650.6
Comentarios de inspección			
<p>EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.</p>			

BORDO LONGITUDINAL EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO GRIJALVA			
Ficha	5	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER LOCALIDADES UBICADAS DESDE LA CALLE JUAN JOVITO (MONUMENTO DE DONALDO COLOSIO), SOBRE LA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO HASTA LA CALLE AQUILES CALDERON MARCHENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X= 509109.6	Y=	1988608.6
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES. SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO			

BORDO DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO GRIJALVA			
Ficha	6	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LAS LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAN SOBRE LA CARRETERA VILLAHERMOSA-TORNO LARGO A PARTIR DE LA CALLE AQUILES CALDERÓN MARCHENA (GAVIOTAS SUR, SECTOR COQUITOS), HASTA EL PUENTE GRIJALVA II EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X= 511449.3	Y=	1986800.0
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES. SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

BORDO LONGITUDINAL EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO GRIJALVA			
Ficha	7	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LAS LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAN A LA ALTURA DE EL ZAPOTE I (TINTILLO), EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X= 516293.5	Y=	1990169.3
Comentarios de inspección			
<p>EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.</p>			

BORDO DE PROTECCIÓN AEROPUERTO, KM. 0+720 AL KM. 1+000			
Ficha	8	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER LOCALIDADES ALEDAÑAS AL BORDO AEROPUERTO EN EL TRAMO DEL KM 0+720 AL KM 1+000 EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X= 511904.5	Y=	1990258.3
Comentarios de inspección			
<p>EI BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.</p>			

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA  
POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA  
(PROHTAB)

BORDO LONGITUDINAL EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL			
Ficha	9	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LAS LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL BOULEVARD MIGUEL ALEMÁN DESDE LA COLONIA BUENAVISTA HASTA LA GLORIETA LA ISLA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X= 503672.7	Y=	1989570.9
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO			

BORDO LONGITUDINAL DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL			
Ficha	10	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LAS LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAN DESDE EL CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEMEX HASTA EL PUENTE TIERRA COLORADA III, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X= 503672.7	Y=	1989570.9
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO			

BORDO LONGITUDINAL DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL			
Ficha	11	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LAS LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAN DESDE EL CENTRO ADMINISTRATIVO DE PEMEX HASTA EL PUENTE TIERRA COLORADA III, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X=	507345.9	Y= 1992670.4
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

BORDO LONGITUDINAL DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL			
Ficha	12	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LAS LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAN DESDE EL PUENTE LA FIGUA HASTA LA PRIVADA LA FIGUA II EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X=	510104.6	Y= 1992427.9
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			



BORDO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO CARRIZAL			
Ficha	13	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	BORDO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO CARRIZAL DESDE LA CALZADA ARCADIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ HASTA EL PUENTE GRIJALVA IV, CONSIDERANDO LA CONFLUENCIA DE LOS RÍOS CARRIZAL Y GRIJALVA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X=	510704.9	Y= 1991023.2
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

BORDO DE PROTECCIÓN AEROPUERTO, KM. 6+400 AL KM. 8+100			
Ficha	14	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER LOCALIDADES ALEDAÑAS AL BORDO AEROPUERTO, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X=	515753.5	Y= 1990207.5
Comentarios de inspección			
EI BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

BORDO DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CARRIZAL			
Ficha	15	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER LOCALIDADES EN UNA LONGITUD DE 300 METROS AGUAS ABAJO DEL PUENTE LA PIGUA MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X= 510104.6	Y=	1992427.9
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

BORDO LONGITUDINAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL			
Ficha	16	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER LOCALIDADES CERCANAS A UNA LONGITUD DE 1.5 KM. AGUAS ABAJO DE LA TERMINACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LA COLONIA INDECO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X= 510552.2	Y=	1991748.0
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			



BORDO LONGITUDINAL DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO GRIJALVA			
Ficha	17	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER LOCALIDADES QUE SE ENCUENTREN SOBRE EL PERÍMETRO DE LA COLONIA LA MANGA III EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X=	509501.7	Y= 1990273.3
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES. SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

REPOSICIÓN DE LOS MORROS DE LOS ESPIGONES			
FICHA	30	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA RANCHERIA CORREGIDORA 5a. SECCION MARGEN DERECHA DEL RIO CARRIZAL, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X=	487298.7	Y= 1984973.8
Comentarios de inspección			
LOS ESPIGONES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

ESTRUCTURA DE CONTROL SOBRE EL RÍO CARRIZAL				
FICHA	31	Dependencia a Cargo:		CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA AGUAS ABAJO DE LA ESTRUCTURA EN EL RÍO CARRIZAL, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.			
Coordenadas(UTM):	X=	470182.9	Y=	1985630.3
Comentarios de inspección				
SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO				

MARGEN IZQUIERDA DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL SOBRE EL RÍO CARRIZAL				
FICHA	32	Dependencia a Cargo:		CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA AGUAS ABAJO DE LA ESTRUCTURA EN EL RÍO CARRIZAL, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.			
Coordenadas(UTM):	X=	470182.9	Y=	1985630.3
Comentarios de inspección				
SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO				



ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA  
POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA  
(PROHTAB)

BORDO LONGITUDINAL DE PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL				
FICHA	33	Dependencia a Cargo:		CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LAS LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL TRAMO ENTRE PUENTES (MAXIMINO PÉREZ FRÍAS), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.			
Coordenadas(UTM):	X=	508143.1	Y=	1993151.7
Comentarios de inspección				
EI BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.				

BORDO DE PROTECCIÓN AEROPUERTO				
FICHA	34	Dependencia a Cargo:		CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER LOCALIDADES ALEDAÑAS AL BORDO AEROPUERTO (TRAMO GLORIETA TABSCOOB), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO			
Coordenadas(UTM):	X=	510591.9	Y=	1990160.1
Comentarios de inspección				
EI BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.				

BORDO DE PROTECCIÓN AEROPUERTO, KM. 2+640 AL KM. 2+927			
FICHA	35	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER LOCALIDADES ALEDAÑAS AL BORDO AEROPUERTO (TRAMO DEL KM. 2+640 AL KM. 2+927), MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X= 511904.5	Y=	1990258.3
Comentarios de inspección			
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO			
FICHA	36	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA AGUAS ABAJO DEL CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X= 519379.5	Y=	1993945.1
Comentarios de inspección			
EL CAUCE DE ALIVIO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			



ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA  
POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA  
(PROHTAB)

CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO (TRAMO 2)				
FICHA	37	Dependencia a Cargo:		CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA AGUAS ABAJO DEL CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.			
Coordenadas(UTM):	X=	519379.5	Y=	1993945.1
Comentarios de inspección				
EL CAUCE DE ALIVIO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.				

BORDO CON PROTECCIÓN MARGINAL DE COSTALES DE CONCRETO				
FICHA	38	Dependencia a Cargo:		CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LAS LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL FRACC. CARRIZAL, MARGEN DERECHA DEL RIO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO			
Coordenadas(UTM):	X=	508182.2	Y=	1993142.5
Comentarios de inspección				
EL BORDO Y LA PROTECCIÓN MARGINAL SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES. SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.				



PROTECCIÓN MARGINAL EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL				
FICHA	39	Dependencia a Cargo:		CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LAS LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN LA RANCHERÍA BUENAVISTA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.			
Coordenadas(UTM):	X=	492107.7	Y=	1985941.8
Comentarios de inspección				
LA PROTECCIÓN MARGINAL SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.				

BORDO DE PROTECCIÓN AEROPUERTO, KM. 8+060 AL KM. 8+110				
FICHA	40	Dependencia a Cargo:		CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER LOCALIDADES ALEDAÑAS AL BORDO AEROPUERTO, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.			
Coordenadas(UTM):	X=	517462.9	Y=	1988964.6
Comentarios de inspección				
EI BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.				

ESTUDIO PARA EL PROYECTO HIDROLÓGICO PARA PROTEGER A LA  
POBLACIÓN DE INUNDACIONES Y APROVECHAR MEJOR EL AGUA  
(PROHTAB)

BORDO CAMINO CON PROTECCIÓN MARGINAL A BASE DE TAPETE DE CONCRETO FLEXIBLE		
Ficha:	41	Dependencia a Cargo: CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LAS LOCALIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN LA MARGEN DERECHA DEL ARROYO ZAPOTE I, R/A. BARRANCA Y GUANAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO	
Coordenadas(UTM):	X=516189.9	Y=1991323.2
Comentarios de inspección		
SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.		

CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO II EN EL RÍO GRIJALVA, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO			
FICHA	42	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA AGUAS ABAJO DEL CAUCE DE ALIVIO EL TINTILLO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X=	516620.8	Y= 1991847.7
Comentarios de inspección			
EL CAUCE DE ALIVIO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

DESAZOLVE DEL DREN JUAN GIL		
Ficha:	43	Dependencia a Cargo: CONAGUA
Objetivo:	INCREMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL DREN JUAN GIL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	
Coordenadas(UTM):	X=514417.7	Y=1978030.7
Comentarios de inspección:		
SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.		

DESAZOLVE DEL ARROYO ZAPOTE I		
Ficha:	44	Dependencia a Cargo: CONAGUA
Objetivo:	INCREMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL ARROYO ZAPOTE I, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	
Coordenadas(UTM):	X=516324.7	Y=1989795.0
Comentarios de inspección:		
SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.		

DESAZOLVE DEL ARROYO ZAPOTE II		
Ficha:	45	Dependencia a Cargo: CONAGUA
Objetivo:	INCREMENTAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL ARROYO ZAPOTE II, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	
Coordenadas(UTM):	X= 514739.1	Y=1990550.0
Comentarios de inspección:		
SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.		

BORDO DE PROTECCIÓN DEL CAUCE DE ALIVIO EL CENSO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO		
Ficha:	46	Dependencia a Cargo: CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA AGUAS DEBAJO DEL CAUCE DE ALIVIO EL CENSO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	
Coordenadas(UTM):	X=513892.5	Y=1977589.0
Comentarios de inspección		
EL CAUCE DE ALIVIO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.		

CAUCE DE ALIVIO EL CENSO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO			
Ficha:	47	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA AGUAS DEBAJO DEL CAUCE DE ALIVIO SABANILLA-EL CENSO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X=513892.5	Y=1977589.0	
Comentarios de inspección			
EL CAUCE DE ALIVIO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO			
Ficha:	48	Dependencia a Cargo:	CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER LOCALIDADES ALEDAÑAS EN ANACLETO CANABAL 1A. SECCION, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.		
Coordenadas(UTM):	X=502008.6	Y=1988254.1	
Comentarios de inspección			
EI MURO DE CONCRETO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.			

MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO		
Ficha:	49	Dependencia a Cargo: CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER LOCALIDADES ALEDAÑAS EN ANACLETO CANABAL 1A. SECCION (SECTOR LOS MARTÍNEZ), MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	
Coordenadas(UTM):	X=500485.6	Y=1987262.6
Comentarios de inspección		
<p>EL MURO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.</p>		

BORDO CD. INDUSTRIAL, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CARRIZAL		
Ficha:	50	Dependencia a Cargo: CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER LOCALIDADES ALEDAÑAS AL BORDO CIUDAD INDUSTRIAL MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CARRIZAL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	
Coordenadas(UTM):	X=509278.3	Y=1993195.2
Comentarios de inspección		
<p>EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.</p>		

BORDO LONGITUDINAL CON PROTECCIÓN MARGINAL, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL		
Ficha:	51	Dependencia a Cargo: CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER LOCALIDADES ALEDAÑAS A LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	
Coordenadas(UTM):	X=507811.8	Y=1993123.9
Comentarios de inspección		
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.		

BORDO LONGITUDINAL CON PROTECCIÓN MARGINAL, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL		
Ficha:	52	Dependencia a Cargo: CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER LOCALIDADES ALEDAÑAS A LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ (COMPUERTA EL GUAYABO) Y COL. TIERRA COLORADA, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	
Coordenadas(UTM):	X=507142.8	Y=1992534.5
Comentarios de inspección		
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.		

BORDO LONGITUDINAL CON PROTECCIÓN MARGINAL EN LA COLONIA INDECO		
Ficha:	53	Dependencia a Cargo: CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER LOCALIDADES ALEDAÑAS A LA COL. INDECO, MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	
Coordenadas(UTM):	X=510407.8	Y=1992344.2
Comentarios de inspección		
EL BORDO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.		

MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL		
Ficha:	54	Dependencia a Cargo: CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA COL. CARRIZAL, MARGEN DERECHA DEL RÍO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	
Coordenadas(UTM):	X=503200.1	Y= 1989390.5
Comentarios de inspección		
EL MURO DE CONTENCIÓN SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.		

PROTECCIÓN MARGINAL Y MURO DE CONCRETO	
Ficha: 55	Dependencia a Cargo: CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACIÓN EN LA COLONIA INDECO, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.
Coordenadas(UTM):	X=510541.2 Y=1991905.1
Comentarios de inspección	
LA PROTECCIÓN Y EL MURO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO.	

MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO CON PROTECCIÓN MARGINAL	
Ficha: 56	Dependencia a Cargo: CONAGUA
Objetivo:	PROTEGER A LA POBLACION EN LA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CARRIZAL, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.
Coordenadas(UTM):	X= 508083.4 Y= 1993244.5
Comentarios de inspección	
EL MURO DE CONTENCIÓN SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO	