

Figura 3.9.13. Punto VM5. (Instituto de Ingeniería, 2014).

Capitulo 3 | 225




Figura 3.9.14. Punto VM5. (Instituto de Ingeniería, 2014).

 VM2 Cárcamo, en periférico Carlos Pellicer con coordenadas UTM 504025, 1986419 de la región 15

Capítulo 3 1326



Figura 3.9.15. Punto VM2. (Instituto de Ingeniería, 2014).

Capitule 3 | 227



Figura 3.9.16. Punto VM2. (Instituto de Ingeniería, 2014).

 Emisor de aguas negras de Soriana, alcantarillado de 2 secciones con diámetros de aproximadamente 2 metros, uno parcialmente obstruido. Canal trapecial con revestimiento de base menor 4 m y base mayor 10 m con coordenadas UTM 502877 1986865 de la región 15.



Figura 3.9.17. Emisor de aguas negras Soriana. (Instituto de Ingeniería, 2014).

Capitul6/3 1-229



Figura 3.9.18. Emisor de aguas negras Soriana. (Instituto de Ingeniería, 2014).

VM1 Alcantarilla con 3 secciones rectangulares, eutroficada con descarga al rio Viejo Mezcalapa canal de sección trapecial, 10 m de base menor y 30 m de base mayor, altura de 15 m con coordenadas UTM 501534, 1984972 de la región 15.

Capitul 3 3 230




Figura 3.9.19 Punto VM1. (Instituto de Ingeniería, 2014).

Capitulo 3 | 231




Figura 3.9.20 Punto VM1. (Instituto de Ingeniería, 2014).

Capitulo 34232

CARRI 1 4 compuertas rectangulares de 4 x 2 m con descarga al rio operadas manualmente y canal trapecial revestido de concreto base menor de 4 m, 8 m de base mayor y altura de $1.5\ m$



Figura 3.9.21 Punto CARRI 1. (Instituto de Ingeniería, 2014).




Figura 3.9.22 Punto CARRI 1. (Instituto de Ingeniería, 2014).

CARRI 2 No se encontró descarga natural.

CARRI 3 Cárcamo de bombeo con salida al rio carrizal, aproximadamente 0.6 m de diámetro.

Capitu Vo 3 + 234



Figura 3.9.23 Punto CARRI 3. (Instituto de Ingeniería, 2014).

Capilulo 3 + 235



Figura 3.9.24 Punto CARRI 3. (Instituto de Ingeniería, 2014).

Bomba de aguas residuales Wal-Mart, cuenta con 2 bombas con coordenadas UTM 503475, 1989084 de la región 15.

Capitule 3 236



Figura 3.9.25 Punto Bomba de aguas residuales. (Instituto de Ingeniería, 2014).

CARRI 4 No se encontró el punto

CARRI 5 8 tubos de descarga con diámetro de 9 metros aproximadamente con descarga al rio carrizal

Capitulo 3 + 237



Figura 3.9.26 Punto CARRI 5. (Instituto de Ingeniería, 2014).

Capitule \$ 1238



Figura 3.9.27 Punto CARRI 5. (Instituto de Ingeniería, 2014).

Cárcamo de bombeo 3 bombas de 15 x 30 con altura de 20 m



Figura 3.9.28 Punto Cárcamo de bombeo 3. (Instituto de Ingeniería, 2014).

CARRI izquierdo 1 No hay drenaje problemas de inundación, no se encontró el punto porque el bordo obstruye

Capitulo 3/1 3/4




Figura 3.9.29 Sin punto aparente de descarga. (Instituto de Ingeniería, 2014).

Capitulo & 1 1




Figura 3.9.30 Sin punto aparente de descarga. (Instituto de Ingeniería, 2014).

3.9.1.2 Cárdenas

CAR 1 No se encontró el punto en la zona indicada, sin embargo aguas abajo se ubicó el canal natural sin revestimiento, sección trapezoidal, base mayor aproximadamente de 20

Capituld 3 1242

m, menor 4 m base menor, elevación 5 metros con coordenadas UTM 459341, 1997259 de la región 15.




Figura 3.9.31. Punto CAR 1. (Instituto de Ingeniería, 2014).




Figura 3.9.32. Punto CAR 1. (Instituto de Ingeniería, 2014).

CAR 2 Punto inaccesible



Figura 3.9.33. Punto inaccesible CAR 2. (Instituto de Ingeniería, 2014).




Figura 3.9.34. Punto inaccesible CAR 2. (Instituto de Ingeniería, 2014).

CAR 3 Canal abierto de alcantarillado pluvial, sin revestimiento sección puente vado, trapecial con aproximadamente 3 m de base menor y 15 m de base mayor, altura de puente 5 - 6 m.



Figura 3.9.35. Punto CAR 3. (Instituto de Ingeniería, 2014).




Figura 3.9.36. Punto CAR 3. (Instituto de Ingeniería, 2014).

CAR 4 Canal abierto, sin revestimiento de sección regular margen natural y otra de sección de concreto, alcantarillas de 3 secciones circulares de 1.3 metros de diámetro, drenaje combinado con coordenadas UTM 462998, 1990054 de la región 15.

Capitula 3 | 248



Figura 3.9.37. Punto CAR 4. (Instituto de Ingeniería, 2014).




Figura 3.9.38. Punto CAR 4. (Instituto de Ingeniería, 2014).

CAR 5 Alcantarilla de carretera, aproximadamente 10 metros de ancho de forma irregular, sin mantenimiento. No se aprecia un tirante (Aproximadamente de 1 m) cajón de forma rectangular de 2 m base menor y 5 m de base mayor. Sección encajonada, tiene una

alcantarilla de sección circular de 0.6 m de diámetro, eutroficada con coordenadas UTM 458495, 1990679 de la región 15.



Figura 3.9.39. Punto CAR 5. (Instituto de Ingeniería, 2014).

Capitule 3 / 251



Figura 3.9.40. Punto CAR 5. (Instituto de Ingeniería, 2014).

CAR 6 Canal a cielo abierto sección trapecial sin revestimiento con maleza, entrada de sección circular tipo alcantarilla con un metro aproximado de diámetro y tirante mínimo (sin problemas de inundación según pobladores) con coordenadas UTM 458414, 1990736 de la región 15.

Capitulo 1 352



Figura 3.9.41. Punto CAR 6. (Instituto de Ingeniería, 2014).



Figura 3.9.42. Punto CAR 6. (Instituto de Ingeniería, 2014).

CAR 5 Canal a cielo abierto sin revestimiento, trapecial de aproximadamente 4 m base menor y 8 m de base mayor, se ocupa como paso peatonal vehicular. Puente elevado, descarga de aguas negras, si existen problemas de drenaje e inundación pluvial.

Capitul 3 1/254