

5. ACCIONES REPORTADAS POR LA SEP AL INDAABIN DERIVADO DEL SEGUIMIENTO AL CRITERIO 01/2013 DENOMINADO “ACTA ADMINISTRATIVA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE INMUEBLES FEDERALES”.

4a/16 Reunión Ordinaria del Subcomité del Sistema de Administración Inmobiliaria Federal y Paraestatal

13 de octubre de 2016

La **Dirección de Edificios de la Secretaría de Educación Pública (SEP)**, mediante oficios 712/DE/1806/2016 de fecha 18 de julio de 2016 y 712/DE/1852/2016 de fecha 26 de julio de 2016, **informó las acciones llevadas a cabo** por diversas Unidades Administrativas **en 106** los inmuebles Federales en uso por esa Secretaría **que fueron reportados por el INDAABIN con posibles daños estructurales en el año 2015**, lo anterior, derivado del seguimiento al Criterio (01/2013) emitido por el CPIFP, en relación al uso del “Acta Administrativa de Inspección y Verificación de Inmuebles Federales” por parte de las dependencias y entidades.


Del análisis de la información recibida, se desprenden los siguientes datos relevantes:

- **La Coordinación General de Delegaciones Federales de la SEP**, refirió que al inmueble ocupado por la Delegación Federal en el Estado de Chiapas, **ya se realizó su mantenimiento y reparación**, quedando así habilitado para su uso conforme a su destino.

- **La Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar**, señaló que el plantel CETMAR-02 ubicado en el **Estado de Campeche**, cuyo edificio J se había reportado en situación de riesgo, **ya fue rehabilitado**, el edificio E1 del plantel citado, esta en proceso de demolición y construcción; la ejecución de esta obra, esta planeada en colaboración con la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), el INIFED y el Estado.
- La **Dirección General de Educación Tecnológica Industrial**, informó que: **33 planteles** se encuentran con algún daño estructural y por ello, **en situación de riesgo grave**; **41** inmuebles presentan **daños reparables** con mantenimiento y sobre **13** planteles, reportan sus autoridades **no tener daño** o situación de riesgo alguno.
- Estos **87 inmuebles** se encuentran distribuidos en las siguientes entidades del territorio nacional:


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL

33 PLANTELES EN SITUACIÓN DE
RIESGO POR SUS DAÑOS




DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL

41 PLANTELES REPORTADOS CON DAÑOS PERO REPARABLES
CON MANTENIMIENTO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL

13 PLANTELES QUE REPORTAN SUS AUTORIDADES
NO TENER DAÑO ALGUNO



- Por su parte, la **Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria**, señaló que en referencia a los inmuebles reportados con algún tipo de daño, esperan instrucciones de la **Dirección de Edificios de la SEP**, debido a que **no cuentan con recursos propios** para realizar la reparación de éstos y esperan entablar trámites, en su caso, ante el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED).
- Por último, la Dirección de Edificios de la SEP, a su vez, **recibió oficio DRMYS/DIF/2503/2016 de fecha 07 de julio de 2016 del Instituto Politécnico Nacional (IPN)**, Órgano Desconcentrado de esta Dependencia, en cuyo documento se informó de 10 inmuebles, de los cuales **3** son habilitados por mantenimiento e impermeabilización y otros **7 inmuebles se encuentran en situación de riesgo estructural**, las autoridades del IPN los inscribió al Sistema Institucional del Programa Integral de Fortalecimiento de la Infraestructura Física Educativa (SIPIFIFE) del IPN, **en espera de recursos para atender los daños reportados**.
- **Los 7 planteles que se encuentran en riesgo por daño estructural grave y en espera de los recursos para realizar sus proyectos de obra son:**

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DEL IPN PLANTELES EN RIESGO POR DAÑO ESTRUCTURAL

PLANTEL	ENTIDAD
1. CECYT 11 "WILFRIDO MASSIEU"	CDMX
2. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA, UNIDAD ALLENDE	
3. COMISIÓN DE OPERACIONES Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS (COFAA)	
4. ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA, UNIDAD ZACATENCO	
5. ESCUELA SUPERIOR DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA	
6. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA, UNIDAD CAMPECHE	CAMPECHE
7. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA, UNIDAD LOS MOCHIS	SINALOA

MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN