



Evidencia fotográfica de los trabajos efectuados para la adaptación de espacios para la creación del Centro de Atención Integral

Supervisión de los trabajos iniciales por el Comisionado Ejecutivo.



Elaboración de jardín vertical y techado acústico para cubículos de atención



Antes



Después

Adecuación de patio principal para generación de sala de espera y vestíbulo a las diferentes áreas de atención.



Antes



Después

Adecuación de estacionamiento, para el aprovechamiento y elaboración de 5 cubículos para “Acompañante Integral”



Antes



Después



Cubículos (5) para “Acompañante Integral”

Después



Mantenimiento Integral a la Fachada principal y adecuación y señalización de un cajón de estacionamiento.

Elaboración de rampa y escalera para acceder al patio/vestíbulo principal (cuenta con las medidas que indica el reglamento de construcción para la CDMX, así como los elementos de accesibilidad y señalización correspondiente).



Antes



Después

Adecuación de un área de almacenamiento, para convertirla en 1 consultorio medico, 1 área de atención grupal y un núcleo de (2) baños.



Antes



Después

Adecuación de un pasillo que se encontraba con medidas excedentes para la circulación, convirtiéndolo en un área con barra de trabajo hasta para 6 personas, conservando la circulación que indica el programa interno de protección civil.



Antes



Después

Adecuación de un área que fungía como almacenamiento (varios), convirtiéndola en un área con dos espacios para la atención de los infantes (Ludoteca y Casita Terapéutica)



Antes



Después

Adecuación de un área de trabajo administrativo, para convertirla en el patio/vestíbulo para acceder a las diversas áreas de atención.



Antes



Después

Adecuación de un área de trabajo administrativo, para convertirla un espacio donde se podrán consumir alimentos, equipada con mobiliario tipo mesas fabricadas en acero inoxidable (espacio hasta para 20 usuarios).



Antes



Después



Adecuación de un área de almacenamiento general, la cual se convirtió en núcleo de baños (2) cumpliendo con las normas que indica el reglamento de construcciones de para la CDMX, en materia de servicio y accesibilidad.

Área de Baños



Antes



Después



Área de Baños

Adecuación de un área de almacenamiento general, la cual se convirtió en núcleo de baños (2) cumpliendo con las normas que indica el reglamento de construcciones de para la CDMX, en materia de servicio y accesibilidad.



Adecuación de todos los elementos indispensables
para la generación de espacios con accesibilidad



Antes



Después



Adecuación de espacio que fungía como área de usos múltiples, el cual ahora alberga espacio de trabajo para 12 personas y 1 cubículo para una persona.



Espacio ubicado en el primer piso del inmueble.

Antes



Después

Elaboración de una cubierta a base de una estructura metálica y cubierta de policarbonato para proteger el acceso a los usuarios .



Antes



Después