



Anexo 1 al oficio de fecha 8 de Agosto del 2017

**REPORTE DE REGISTRO DE PROPIEDADES DE GAS FUERA DE ESPECIFICACIÓN
JULIO 2017.**

Julio 2017

➤ **Propiedad fuera de Especificación: Temperatura de Rocío**

| Fecha | Lugar donde se registró el incumplimiento |
|--------------------------------------|---|
| 06, 07, 08, 09, 10, 11 de Julio 2017 | La Lira, Querétaro / Zona Sur |

| Valor promedio del día | Periodo durante el cual el gas natural se encontró fuera de especificación |
|------------------------|--|
| 271.4608 K | 06 de Julio 2017 |
| 271.1976 K | 07 de Julio 2017 |
| 271.7171 K | 08 de Julio 2017 |
| 272.1656 K | 09 de Julio 2017 |
| 271.7240 K | 10 de Julio 2017 |
| 271.5403 K | 11 de Julio 2017 |
| 272.2978 K | 12 de Julio 2017 |

| Fecha y Hora | Temperatura de Rocío (K) | Fecha y Hora | Temperatura de Rocío (K) |
|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| 06/07/2017 09:00 | 273.2469 | 07/07/2017 07:00 | 261.5361 |
| 06/07/2017 10:00 | 277.0577 | 07/07/2017 08:00 | 260.8047 |
| 06/07/2017 11:00 | 277.6399 | 07/07/2017 09:00 | 271.084 |
| 06/07/2017 12:00 | 279.1514 | 07/07/2017 10:00 | 276.497 |
| 06/07/2017 13:00 | 278.6583 | 07/07/2017 11:00 | 276.3288 |
| 06/07/2017 14:00 | 277.0921 | 07/07/2017 12:00 | 277.5165 |
| 06/07/2017 15:00 | 275.9727 | 07/07/2017 13:00 | 277.4523 |
| 06/07/2017 16:00 | 275.0294 | 07/07/2017 14:00 | 275.9912 |
| 06/07/2017 17:00 | 274.1444 | 07/07/2017 15:00 | 274.4769 |
| 06/07/2017 18:00 | 272.9248 | 07/07/2017 16:00 | 273.0913 |
| 06/07/2017 19:00 | 271.4821 | 07/07/2017 17:00 | 271.7692 |
| 06/07/2017 20:00 | 270.1119 | 07/07/2017 18:00 | 270.5855 |
| 06/07/2017 21:00 | 272.4225 | 07/07/2017 19:00 | 269.6449 |
| 06/07/2017 22:00 | 275.4098 | 07/07/2017 20:00 | 268.3724 |
| 06/07/2017 23:00 | 274.2006 | 07/07/2017 21:00 | 271.9287 |
| 07/07/2017 00:00 | 273.2461 | 07/07/2017 22:00 | 275.9956 |
| 07/07/2017 01:00 | 270.6854 | 07/07/2017 23:00 | 274.4844 |
| 07/07/2017 02:00 | 268.3412 | 08/07/2017 00:00 | 274.3399 |
| 07/07/2017 03:00 | 266.6573 | 08/07/2017 01:00 | 273.6782 |



| Fecha y Hora | Temperatura de Rocio (K) | Fecha y Hora | Temperatura de Rocio (K) |
|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| 07/07/2017 04:00 | 265.1882 | 08/07/2017 02:00 | 270.824 |
| 07/07/2017 05:00 | 263.4315 | 08/07/2017 03:00 | 268.6959 |
| 07/07/2017 06:00 | 262.7418 | 08/07/2017 04:00 | 266.2913 |
| 08/07/2017 05:00 | 264.9384 | 10/07/2017 01:00 | 274.4745 |
| 08/07/2017 06:00 | 263.2427 | 10/07/2017 02:00 | 272.2293 |
| 08/07/2017 07:00 | 262.1867 | 10/07/2017 03:00 | 269.5721 |
| 08/07/2017 08:00 | 261.0343 | 10/07/2017 04:00 | 267.1392 |
| 08/07/2017 09:00 | 271.3849 | 10/07/2017 05:00 | 265.3859 |
| 08/07/2017 10:00 | 276.4445 | 10/07/2017 06:00 | 264.2491 |
| 08/07/2017 11:00 | 277.1339 | 10/07/2017 07:00 | 263.0188 |
| 08/07/2017 12:00 | 276.7175 | 10/07/2017 08:00 | 262.072 |
| 08/07/2017 13:00 | 277.5518 | 10/07/2017 09:00 | 271.3118 |
| 08/07/2017 14:00 | 276.9096 | 10/07/2017 10:00 | 276.6436 |
| 08/07/2017 15:00 | 274.6981 | 10/07/2017 11:00 | 277.433 |
| 08/07/2017 16:00 | 273.1181 | 10/07/2017 12:00 | 277.8331 |
| 08/07/2017 17:00 | 271.9582 | 10/07/2017 13:00 | 278.6514 |
| 08/07/2017 18:00 | 270.7353 | 10/07/2017 14:00 | 278.5788 |
| 08/07/2017 19:00 | 269.661 | 10/07/2017 15:00 | 276.2293 |
| 08/07/2017 20:00 | 268.4495 | 10/07/2017 16:00 | 272.8321 |
| 08/07/2017 21:00 | 272.079 | 10/07/2017 17:00 | 270.4354 |
| 08/07/2017 22:00 | 275.8669 | 10/07/2017 18:00 | 268.6471 |
| 08/07/2017 23:00 | 275.192 | 10/07/2017 19:00 | 267.2896 |
| 09/07/2017 00:00 | 274.5013 | 10/07/2017 20:00 | 266.1442 |
| 09/07/2017 01:00 | 274.686 | 10/07/2017 21:00 | 271.3504 |
| 09/07/2017 02:00 | 272.4703 | 10/07/2017 22:00 | 276.402 |
| 09/07/2017 03:00 | 269.9462 | 10/07/2017 23:00 | 276.0772 |
| 09/07/2017 04:00 | 267.7971 | 11/07/2017 00:00 | 275.8332 |
| 09/07/2017 05:00 | 266.0156 | 11/07/2017 01:00 | 275.1732 |
| 09/07/2017 06:00 | 264.2614 | 11/07/2017 02:00 | 273.055 |
| 09/07/2017 07:00 | 262.9408 | 11/07/2017 03:00 | 270.1457 |
| 09/07/2017 08:00 | 262.4294 | 11/07/2017 04:00 | 267.6871 |
| 09/07/2017 09:00 | 271.3423 | 11/07/2017 05:00 | 265.8556 |
| 09/07/2017 10:00 | 276.8008 | 11/07/2017 06:00 | 264.693 |
| 09/07/2017 11:00 | 277.4208 | 11/07/2017 07:00 | 263.3066 |
| 09/07/2017 12:00 | 277.712 | 11/07/2017 08:00 | 262.1589 |
| 09/07/2017 13:00 | 279.0025 | 11/07/2017 09:00 | 271.0366 |
| 09/07/2017 14:00 | 279.248 | 11/07/2017 10:00 | 277.1234 |
| 09/07/2017 15:00 | 277.3194 | 11/07/2017 11:00 | 277.105 |
| 09/07/2017 16:00 | 275.1424 | 11/07/2017 12:00 | 277.179 |
| 09/07/2017 17:00 | 273.2791 | 11/07/2017 13:00 | 278.4834 |
| 09/07/2017 18:00 | 271.5256 | 11/07/2017 14:00 | 278.7632 |
| 09/07/2017 19:00 | 270.111 | 11/07/2017 15:00 | 276.9613 |

TRACTEBEL DIGAQRO, S.A. de C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 36 Piso 16
Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de México.
Tel. + (5255) 5284 4000. www.engie.com



| Fecha y Hora | Temperatura de Rocio (K) | Fecha y Hora | Temperatura de Rocio (K) |
|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| 09/07/2017 20:00 | 268.7629 | 11/07/2017 16:00 | 275.0404 |
| 09/07/2017 21:00 | 271.9487 | 11/07/2017 17:00 | 273.6333 |
| 09/07/2017 22:00 | 276.2057 | 11/07/2017 18:00 | 271.8184 |
| 09/07/2017 23:00 | 275.3499 | 11/07/2017 19:00 | 269.6282 |
| 10/07/2017 00:00 | 274.7549 | 11/07/2017 20:00 | 267.9586 |

| Fecha y Hora | Temperatura de Rocio (K) |
|------------------|--------------------------|
| 11/07/2017 21:00 | 272.7537 |
| 11/07/2017 22:00 | 276.6071 |
| 11/07/2017 23:00 | 275.4668 |
| 12/07/2017 00:00 | 275.2157 |
| 12/07/2017 01:00 | 275.0266 |
| 12/07/2017 02:00 | 273.7719 |
| 12/07/2017 03:00 | 270.9054 |
| 12/07/2017 04:00 | 268.4801 |
| 12/07/2017 05:00 | 267.0901 |
| 12/07/2017 06:00 | 265.3584 |
| 12/07/2017 07:00 | 264.1543 |
| 12/07/2017 08:00 | 263.2048 |
| 12/07/2017 09:00 | 271.682 |
| 12/07/2017 10:00 | 276.941 |
| 12/07/2017 11:00 | 277.2495 |
| 12/07/2017 12:00 | 277.4265 |
| 12/07/2017 13:00 | 278.6441 |
| 12/07/2017 14:00 | 278.7258 |
| 12/07/2017 15:00 | 277.0679 |
| 12/07/2017 16:00 | 274.4797 |
| 12/07/2017 17:00 | 271.8542 |
| 12/07/2017 18:00 | 269.8012 |
| 12/07/2017 19:00 | 268.3824 |
| 12/07/2017 20:00 | 267.1259 |
| 12/07/2017 21:00 | 271.7549 |
| 12/07/2017 22:00 | 275.6347 |
| 12/07/2017 23:00 | 275.2618 |
| 13/07/2017 00:00 | 274.7769 |
| 13/07/2017 01:00 | 274.9189 |
| 13/07/2017 02:00 | 273.8731 |
| 13/07/2017 03:00 | 271.2394 |
| 13/07/2017 04:00 | 268.9896 |

TRACTEBEL DIGAQRO, S.A. de C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 36 Piso 16
Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de México.
Tel. + (5255) 5284 4000. www.engie.com



| Fecha y Hora | Temperatura de Rocio (K) |
|------------------|--------------------------|
| 13/07/2017 05:00 | 267.3596 |
| 13/07/2017 06:00 | 265.6976 |
| 13/07/2017 07:00 | 264.6404 |
| 13/07/2017 08:00 | 263.7902 |