

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2017.

**ARQ. CARLOS SRMIENTO VIVEROS  
JEFE DE SERVICIOS DE PROYECTOS  
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS  
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO  
PRESENTE**

**AT'N.: ING. RAÚL ARRIAGA NUÑEZ  
JEFE DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS**


**Nº Ref. 760417T01-AR**

En relación a la revisión estructural realizada el día de ayer a las instalaciones del Edificio de Oficinas del Fovissste, ubicadas en Calle Miguel Noreña N° 28, Col. San José Insurgentes, Delegación Benito Juárez, C.P. 3900 en esta ciudad, con motivo del sismo ocurrido el día 19 del presente, después de hacer la revisión detallada de la estructura de dicho inmueble, se concluye que puede seguir dando el servicio que hasta hoy ha prestado, al no encontrar daño que ponga en duda la estabilidad estructural del inmueble.

Cabe señalar que deben retirarse a la brevedad todos aquellos elementos de recubrimiento que puedan desprenderse ocasionando daño a la personas.

**ATENTAMENTE  
A.R. CONSULTORES EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V.**

vrjara

  
**M. EN C. ING. VICENTE ROBLES JARA  
DIRECTOR TÉCNICO  
CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL C/SE-0118  
PERITO EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL CICM PPSE/057**