

H A B I T A B L E

(Evaluación rápida)

Esta edificación ha sido inspeccionada y se puede ocupar. Favor de informar a las autoridades de cualquier condición insegura.

Comentarios: NO HAY DAÑOS ESTRUCTURALES

Dirección: BARRANCA DEL MUERTO No 209, COL. GUADALUPE INN, CDMX

Inspectores: ARQ. ENRIQUE BOTELLO VELAZQUEZ E ING. DANIEL CASTREJON T.

Se efectuó revisión en el interior Sí No Fecha 20-SEPTIEMBRE-2017

ARD. ENRIQUE BOTELLO VELAZQUEZ, D. Q. O. 11370 *Fig. 5.2 Aviso de "Habitabile" para evaluación rápida*

NOBLES A.P.S. DE SAN MATEO EDO. MEX
TEL.: 5 560 65 07

Daniel Castrejon
ING. DANIEL CASTREJON T.
CED. PROF. 1
C/SE-011

S E G U R I D A D E N D U D A

(Evaluación rápida)

Esta edificación se encuentra dañada y su seguridad está en duda. Prohibida la entrada a personas no autorizadas. Entre únicamente por emergencia y bajo su propio riesgo.

Comentarios: _____

Dirección: _____

Inspectores: _____

Se efectuó revisión en el interior Sí No Fecha _____

Fig. 5.3 Aviso de "Seguridad en duda" para evaluación rápida