

## Clasificación global

Habitable Inspección exterior únicamente Inspección interior y exterior Seguridad en duda Insegura 

Inspectores (Indicar profesión)

1.- DANIEL CASTREJON TOLEDO (INGENIERO CIVIL UNAM)2.- ENRIQUE F. BOTELLO VELAZQUEZ (INGENIERO ARQUITECTO IPN)

3.- \_\_\_\_\_

Fecha de inspección 20/SEPTIEMBRE/2017.

## Recomendaciones

 No se requiere revisión futura Es necesaria evaluación detallada (señalar) Estructural  Geotécnica  Otra \_\_\_\_\_ Área insegura (colocar barreras en las siguientes áreas) \_\_\_\_\_ Otros (remover elementos en peligro de caer, apuntalar, etc.) \_\_\_\_\_

## Comentarios

Explicar los motivos principales de la clasificación NO SE ENCONTRARON DAÑOS ESTRUCTURALES.

Fig. 5.1 Forma para evaluación rápida (continuación)