

H A B I T A B L E

(Evaluación rápida)

Esta edificación ha sido inspeccionada y se puede ocupar. Favor de informar a las autoridades cualquier condición insegura.

Comentarios: SIN DAÑO ESTRUCTURAL

Dirección: MIGUEL LAURENT No. 235, COL. DEL VALLE

Inspectores: ING. DANIEL CASTREJÓN T. C/SE No. - 0156

ING. ENRIQUE F. BOTELLO VELAZQUEZ D.R.O. 1115
Se efectuó revisión en el interior Sí No Fecha 20 SEPTIEMBRE/2017

ARD. ENRIQUE F. BOTELLO VELAZQUEZ, Fig. 5.2 Aviso de "Habitable" para evaluación rápida

MOBLES P. 2, BUENAVISTA EDO. MEX
TEL.: 5 568 65 87

ING. DANIEL CASTREJÓN TOLEDO
CIB. PROF. 477-14
088-0156

S E G U R I D A D E N D U D A

(Evaluación rápida)

Esta edificación se encuentra dañada y su seguridad está en duda. Prohibida la entrada a personas no autorizadas. Entre únicamente por emergencia y bajo su propio riesgo.

Comentarios: _____

Dirección: _____

Inspectores: _____

Se efectuó revisión en el interior Sí No Fecha _____

Fig. 5.3 Aviso de "Seguridad en duda" para evaluación rápida