

ACTA DE VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EMERGENTES DERIVADOS DE LOS DICTÁMENES ESTRUCTURALES

Contrato No. 35102-AD-E4-2017

Acta de Visita de Obra del Contrato de Obra Pública a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. 35102-AD-E4-2017; relativo a los trabajos de: **“Mantenimiento Emergente a Inmuebles Afectados Por el Sismo”**, inmueble ubicado en diferentes locaciones de la CDMX, Cuernavaca y Oaxaca.

I. Lugar, Fecha y Hora:

Ubicado en la Ciudad de México, siendo las **10:00 horas del día 18 de diciembre de 2017**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y los artículos 113, fracción XIV, 164 y 165 del Reglamento la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, se reunieron en pról. Xochicalco y republicas s/n, col. santa cruz Atoyac, del. Benito Juárez, cp. 03310, para llevar a cabo la verificación de los trabajos ejecutados en su totalidad correspondiente al contrato No. Determinado No. **35102-AD-E4-2017**; relativo a los trabajos de: **“Mantenimiento Emergente a Inmuebles Afectados Por el Sismo”**, en esta visita se verificarán los trabajos ejecutados en el inmueble perteneciente al SNDIF denominado **“Dirección de Comunicación Social”**, en el cual se enuncian a continuación los trabajos que se realizaron como atención a las recomendaciones instruidas por el DRO. Arq. Tarsicio Vega Gonzalez para dar seguridad a los usuarios del inmueble de que su lugar de trabajo es seguro para poder desempeñar sus actividades de forma normal:

- Reparación ranuras y grietas en las fachadas del edificio.
- Demolición de muro de tabique en la planta alta del inmueble, lo anterior para reforzar el muro con un castillo de concreto.
- Sustitución de aplanados en las áreas que se trabajó así como la aplicación de pintura como acabado final.

Se anexa reporte fotográfico del estado en el que se encontraba el inmueble, el procedimiento de los trabajos descritos en los puntos anteriores, así como el estado final en el que se dejó el inmueble.

II. Nombre de las personas que intervienen:

En la verificación técnica de los trabajos ejecutados, es realizada, por parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) el Arq. Pablo Arenas Balderas, en su carácter de Residente de Obra y por parte de la empresa PROYECTOS CESNA S.A. de C.V., el Arq. Mauro Hernandez Gonzalez, en su carácter de representante técnico de la misma.

Esta acta se levanta en presencia de personal del Órgano Interno de Control y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, con lo que se da por terminada esta diligencia siendo las **10:30 horas del día 18 de diciembre de 2017** en la Ciudad de México, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.


POR
EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

ARQ. PABLO ARENAS BALDERAS
RESIDENTE DE OBRA

JUAN CARLOS VELÁZQUEZ MIRANDA
DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO

POR
PROYECTOS CESNA S.A. DE C.V.

ARQ. MAURO HERNANDEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA



ING. JORGE ABRAHAM DOMINGUEZ CASTELAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS




ING. RAUL RAMIREZ MELLADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO



C.P. CLAUDIA MARGARITA ENRIQUEZ RECILLAS
SUBDIRECTORA DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
DEL OIC



LIC. ANDRÉS ESTEBAN GALICIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO CIVIL Y MERCANTIL
DE LA SUBDIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO
DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS



LIC. JUAN CARLOS DE CASA PÉREZ
REPRESENTANTE DEL ORGANISMO INTERNO DE
CONTROL

COMUNICACIÓN SOCIAL

- ESTADO ANTERIOR DEL INMUEBLE



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMUNICACIÓN SOCIAL

- ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE





DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

- ESTADO ANTERIOR DEL INMUEBLE



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

- ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE



[Handwritten signature]