

ACTA DE VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EMERGENTES DERIVADOS DE LOS DICTÁMENES ESTRUCTURALES

Contrato No. 35102-AD-E4-2017

Acta de Visita de Obra del Contrato de Obra Pública a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. 35102-AD-E4-2017, relativo a los trabajos de: "Mantenimiento Emergente a Inmuebles Afectados Por el Sismo", inmueble ubicado en diferentes locaciones de la CDMX, Cuernavaca y Oaxaca.

I. Lugar, Fecha y Hora:

Ubicado en la Ciudad de México, siendo las 11:40 horas del día 18 de diciembre de 2017, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y los artículos 113, fracción XIV, 164 y 165 del Reglamento la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, se reunieron en pról. Xochicalco y repúblicas s/n, col. santa cruz Atoyac, del. Benito Juárez, cp. 03310, para llevar a cabo la verificación de los trabajos ejecutados en su totalidad correspondiente al contrato No. Determinado No. 35102-AD-E4-2017, relativo a los trabajos de: "Mantenimiento Emergente a Inmuebles Afectados Por el Sismo", en esta visita se verificarán los trabajos ejecutados en el inmueble perteneciente al SNDIF denominado "Prestaciones de Recursos Humanos", en el cual se enuncian a continuación los trabajos que se realizaron como atención a las recomendaciones instruidas por el DRO. Arq. Tarisio Vega Gonzalez para dar seguridad a los usuarios del inmueble de que su lugar de trabajo es seguro para poder desempeñar sus actividades de forma normal:

-Reparación y resane de grietas en los muros de la fachada posterior del inmueble ya que existían grietas que se abrieron más con el sismo.
 -Restauración de aplonado y posterior aplicación de pintura vinílica

Se anexa reporte fotográfico del estado en el que se encontraba el inmueble, el procedimiento de los trabajos descriptos en los puntos anteriores, así como el estado final en el que se dejó el inmueble.

II. Nombre de las personas que intervinieron:

En la verificación técnica de los trabajos realizados, participa, por parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) el Arq. Pablo Arenas Balderas, en su carácter de Residente de Obra y por parte de la empresa PROYECTOS CESNA S.A. de C.V., el Arq. Mauro Hernandez Gonzalez, en su carácter de representante técnico de la misma.

Esta acta se levanta en presencia de personal del Órgano Interno de Control y la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Con lo anterior se da por terminada esta diligencia siendo las 11:55 horas del día 18 de diciembre de 2017 en la Ciudad de México, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR
 EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA
 ARQ. PABLO ARENAS BALDERAS
 RESIDENTE DE OBRA

POR
 PROYECTOS CESNA S.A. DE C.V.
 MAURO HERNANDEZ GONZALEZ

ARQ. MAURO HERNANDEZ GONZALEZ
 REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA

JURÍDICOS
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA INSTITUCIONAL
DE LA SUBDIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO
JEFE DEL DEPARTAMENTO CIVIL Y MERCANTIL
LIC. ANDRÉS ESTEBAN GALICIA

DEL OIC
SUBDIRECTORA DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
C.P. CLAUDIA MARGARITA ENRIQUEZ RECILLAS




JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
ING. RAUL RAMIREZ MELLADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS
ING. JORGE ABRAHAM DOMINGUEZ CASTELAN

Handwritten marks and signatures at the top of the page, including a circled '3', a signature, and other scribbles.



PRESTACIONES DE RECURSOS HUMANOS

- ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE



PRESTACIONES DE RECURSOS HUMANOS


- ESTADO ANTERIOR DEL INMUEBLE



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.

DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES DE RECURSOS HUMANOS

- ESTADO ANTERIOR DEL INMUEBLE



DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES DE RECURSOS HUMANOS

- ESTADO ANTERIOR DEL INMUEBLE

