



CASA DE MONEDA DE MEXICO

## INFORME DE COMISIÓN

LIC. GUILLERMO HOPKINS GAMEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CASA DE MONEDA DE MÉXICO

PRESENTE

### INFORMACIÓN GENERAL Y TIPO DE COMISIÓN

FECHA: Febrero 7, 2018

CENTRO DE COSTOS: 2D50

NACIONAL ☒

INTERNACIONAL ☐

### INFORMACIÓN DEL COMISIONADO

NOMBRE DEL COMISIONADO:

ING. OSCAR CONTRERAS PORTALES

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:

MANTENIMIENTO

PUESTO QUE DESEMPEÑA:

GERENTE

### LUGAR Y PERÍODO DE LA COMISIÓN

COMISIONADO A: A LA CD. DE MÉXICO

DURANTE 2 DÍAS,

DEL 29 DE ENERO AL 30

DE ENERO DEL AÑO 2018

IMPORTE TOTAL MINISTRADO:

EN MONEDA NACIONAL: \$4,450.00

EN DÓLARES:

EN EUROS:

### MOTIVO DE LA COMISIÓN

VISITA A LA PLANTA DE APARTADO, PARA LA REVISIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA REPARACIÓN DE LA PLANTA DE EMERGENCIA

### PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

REVISIÓN DE RESULTADOS DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE TABLEROS DE EMERGENCIA, ASI COMO REVISIÓN DE DAÑOS EN LA PLANTA DE EMERGENCIA

### CONCLUSIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS

EN BASE A LA REVISIÓN DEL SERVICIO QUE SE REALIZO EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL MUSEO NUMISMATICO, EL PROVEEDOR ENCARGADO DE ESTE SERVICIO CORRIGIO LA SEÑALIZACIÓN Y EL LEVANTAMIENTO DE CARGA DE LOS CIRCUITOS DE LOS TABLEROS DE EMERGENCIA.

DE ACUERDO AL ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE EMERGENCIA, SE GENERÓ LA REQUISICIÓN PARA LA RENTA DE UNA PLANTA DE EMERGENCIA, AL IGUAL SE INICIARON LOS ANALISIS PARA UNA NUEVA ADQUISICIÓN.

### FIRMA COMISIONADO

ING. OSCAR CONTRERAS PORTALES

(Nombre y Firma)