



**Forma de Inspección Postsísmica  
Evaluación Rápida**

Ticket No. 10

Nombre del Evaluador Técnico: ADOLFO CARLOS ALAVEZ SZYMANSKI  
Profesión: ARQUITECTO  
Fecha: 27/SEP/2017

**1. Ubicación y Descripción de la Edificación.**

Zonificación geotécnica de la Ciudad de México: ZONA III  
Dirección: SAN ANTONIO ABLD No. 32  
Colonia: TRANSITO Delegación: CUAUHTEMOC  
CP: 06820 Entre que calles / Referencia: FRAY SERVAANDO Y O HUMANITARIA DE LA  
Coordenadas geográficas: \_\_\_\_\_  
Persona contactada: CENTRO MEXICANO DE LA MODA SA Teléfono: 52749000

Tipo de inspección: Inspección exterior únicamente  Inspección interior y exterior

**Uso del Inmueble:**

Casa habitación  Departamentos  Comercios  Oficinas públicas   
Oficinas privadas  Industrias  Estacionamiento  Bodegas   
Educación  Recreativo  Centro de reunión

Otro: \_\_\_\_\_

Número de niveles sobre el terreno (incluyendo azotea y mezanines): 7 (SIETE)

Número de sótanos: 1 (UNO)

Número de ocupantes: 500

**Estado de la Edificación.**

	Sí	No	Existen Dudas
a.- Derrumbe total	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b.- Derrumbe parcial	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c.- Edificación separada de su cimentación	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d.- Asentamiento diferencial o hundimiento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e.- Inclinación notoria de la edificación o de algún entrepiso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f.- Daños en miembros estructurales (columnas, vigas, muros)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g.- Daño severo en elementos no estructurales	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h.- Daños en instalaciones eléctricas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i.- Daños en instalaciones hidrosanitarias	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



- j.- Daños en instalaciones de gas
- k.- Grietas, movimiento del suelo
- l.- Deslizamiento de talud o corte
- m.- Pretilos, balcones u otros objetos en peligro de caer
- n.- Otros peligros (líneas o ductos rotos, derrames tóxicos, etc.)

Sí	No	Existen Dudas
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**2. Clasificación Global.**

Una vez evaluado el Estado de la Edificación, de no encontrarse alguna respuesta afirmativa, el inmueble se calificará como Edificación/Área Segura o de Riesgo Bajo. En caso de encontrarse una respuesta afirmativa en cualquiera de los incisos "a" al "f", se clasificará como Edificación Insegura o de Riesgo Alto. En caso de encontrarse una respuesta afirmativa en cualquiera de los incisos "g" al "n", se clasificará como Área Insegura o de Riesgo Alto. De existir dudas, se señalará Seguridad Incierta.

Edificación y/o Área Segura  Riesgo Bajo      Edificación y/o Área Insegura  Riesgo Alto      Seguridad Incierta

**3. Recomendaciones.**

	Sí	No		Sí	No
Requiere revisión futura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SACMEX	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Es necesaria evaluación detallada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SSP (ERUM/CONDONES)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Apuntalar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SOBSE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Maquinaria para remover escombros	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Central de Fugas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Protección Civil	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observaciones: DESPUES DE CONCLUIR LA REVISION FISICA DEL EDIFICIO, SE CONCLUYE QUE LA SUPERESTRUCTURA SI CUMPLE CON LOS ESTANDARES Y REQUISITOS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PRELIMINARIZADA PARA EL USO DE EDIFICIO DE OFICINAS EL CUAL ES DESIGNADO

Firma: ADOLFO CARLOS ALAVEZ SZYMANSKI  
D.R.O. No. 1801

**ADOLFO C. ALAVEZ SZYMANSKI**  
D.R.O. No. 1801 GOBIERNO DEL D.F.