

AVISO NAUTICO No. 094 /2019

Fecha	28 de marzo 2019	
Litoral	Pacífico Mexicano	
Estado	Guerrero	
Localidad	Puerto Marqués	
Remolcador "CLIDFOR G" y Chalan "BARGE 195"	Status: Hundimiento	
Latitud 16° 47'52.71 Norte Longitud 99° 50'23.12" Oeste		
Observaciones	El área se encuentra señalada con barreras, el mástil del remolcador sobresale 4 metros. Buzos se encuentran trabajando en el área con luz diurna.	
Atención a los Navegantes:	Extremar precaución y evitar navegar en el área	
Fuente: Capitanía de Puerto Marqués, Gro.	Elaboró: L.C.A. Blanca Lucido T. y Cabo Macias M.	

La siguiente información la encontrarán en <https://www.gob.mx/semarunicapam/acciones-y-programas/avisos-nauticos-160787>